DIE GALVANOPLASTIK UND IHRE ANWENDUNG IN DER **BUCHDRUCKERKUNST:** BEARBEITET VON A. **HERING**

A. Hering



Phys. sp. 294

Horing



Discounty Google

<36633544590016

<36633544590016

Bayer. Staatsbibliothek

Die

Galvanoplastif

und ihre Inwendung

in ber

Buchdruderfunst.

Bearbeitet

ven

A. Bering.


Teipzig,

Druck und Verlag von Alexander Waldow. 1870.



Inhaltsverzeichniß.

	Still
Einleitung	. 1
Geschichte ber Galvanoplastik	. 3
Der Galvanismus	. 7
Worauf beruht die Galvanoplastik	. 16
Die herstellung ber Matrigen	. 19
Die Behandlung metallifder und nichtmetallifder Matrigen	
um fie gur Unnahme bes galvanischen Ueberguges fabig	
ju machen und die Löfung der Metalle	. 37
Die hauptfächlichften Apparate, vermittelft berer man gal	:
vanische Niederschläge erzeugt und ihre Unwendung .	. 46
Die Behandlung ber galvanischen Cliches (Batrigen)	. 70
Ueber bie für bie Buchbruckertunft und bie mit ihr ber	:
wandte Zweige am häufigften vorkommenden galvano	5
plaftischen Arbeiten	. 75
Galvanofaustif	. 89
Galvanographie	. 93
Glyphographie	. 97



Einleitung.

ie Galvanoplastik ist eine Erfindung, welche, obwohl sie vor nicht länger als einem Viertelzjahrhundert auftauchte, dennoch in vielen Kunstgewerben eine große Revolution hervorgebracht und sich einen sicheren Port in den Künsten erworben hat. Wohl selten ist eine Ersindung rascher ausgebeutet, ja in kürzerer Zeit unentbehrlich geworden, als diese.

Mit vieler Mühe und ansehnlichen Geldopfern war es vor der Erfindung dieses Zweiges der Wissenschaft verknüpft, wenn wir z. B. von irgendwelcher gravirten oder guillochirten Oberstäche oder von gesstochenen Kupferplatten, Medaillen zc. naturgetreue Nachbildungen zu machen beabsichtigten; hatte nun aber auch die menschliche Hand diese Aufgabe so gut als möglich gelöst, so war doch dieses oder jenes an

Die Galvanoplaftit.

der Arbeit zu entdecken, was dem Originale nicht ent= ivrach, ja daffelbe wohl gar unähnlich machte. ist dies anders. Was früher der Menschengeschicklichkeit auszuführen unmöglich war, wird jest durch eine ein= fache Naturfraft, burch ben Galbanismus ermöglicht. Mit Sulfe beffelben ift man im Stande, von jedwedem vertieften ober erhabenen Gegenstande ein naturgetreues, metallisches Facsimile zu machen, indem man denselben in irgend eine Metalllösung bringt. In diese Lösung leitet man einen electrischen Strom, welcher die Reducirung des Metalls bewirft; letteres, das niederge= ichlagene Metall, wird sich nun auf der zu copirenden Medaille, Rupferplatte oder dergl. ablagern, in die fleinsten Vertiefungen eindringen und sie vollständig ausfüllen und einen festen Ueberzug über bas Ganze bilden, so daß man eine Matrize erhält, welche dem Driginale bis in bas fleinste Detail abnlich fein wird. Allerdings find hierbei die vertieften Stellen erhaben und die erhabenen vertieft zum Vorschein gekommen. Um nun auch dieses wieder auf das Driginal gurud= zuführen, macht man von der erhaltenen Matrize noch= mals eine Ablagerung auf obige Manier und diefe wird nun genau fämmtliche Gigenschaften des Urbildes zeigen.

Wie dieses Verfahren von vornherein durch Her=

stellung einer Matrize auf anderem Wege vereinsacht wird, werde ich später lehren.

She ich jedoch auf das galvanische Verfahren felbst näher eingehe, wird es nicht ohne Interesse sein, einen kurzen historischen Ueberblick über die Galvanoplastik überhaupt zu geben.

Geschichte der Galvanoplaftik.

Wie schon oben erwähnt wurde, gehört die Erfindung der Galvanoplastik dem lausenden Jahrhundert an.

Es war im Jahre 1837, als sich der Hofrath Jacobi zu Dorpat mit galvanischen Experimenten beschäftigte und auch einige, auf die Galvanoplastit bezügliche, glückliche Ersolge erzielte.

Verfolgen wir die Geschichte dieser Kunst dis zu ihren Uranfängen, so sinden wir allerdings, daß sich zwar vor dieser Zeit schon Gelehrte mit dergleichen Versuchen abgaben, aber doch zu keinem entscheidenden Resultate gelangten. Wenn auch Kastner im Jahre 1821 beobachtete, daß sich auf einer Silbermünze, welche er, mit Zink in Berührung gebracht, in eine Auflösung von schweselssauren Kupseroryd legte, ein Riederschlag von metallischem Kupser bildete, wenn

ein Gleiches von Wach im Jahre 1830 wahrgenommen wurde, und wenn auch de la Rive 1836 in einer französischen Zeitschrift veröffentlichte, daß auf dem abgenommenen Kupferüberzug alle Ritzchen der Unterlage deutlich wiedergekommen seien, so ist doch keiner von allen diesen Männern auf die Idee gekommen, solche Beobachtungen für industrielle Zwecke auszubeuten. Jacobi war der Erste, in welchem dieser Gedanke auftauchte und Früchte trug und aus diesem Grunde müssen wir ihm den Ruhm der Ersindung selbst zollen. Der Zufall, welcher ihn auf seine Entedung hinleitete, war folgender:

Um galvanische Untersuchungen vorzunehmen, bebiente er sich einer Daniell'schen Batterie (Mustration folgt später), brachte aber hier statt der Kupferplatte einen Chlinder aus gleichem Metalle an, und trennte die Schwefelsäure von der Kupferlösung dadurch, daß er diesen Chlinder mit thierischer Blase umband. Nachdem nun diese Batterie einige Tage thätig gewesen war, fand er, daß die Blase zerstört war. Während er sich nun anschickte, dieselbe wieder zu erneuern, bemerkte er, daß sich an dem Kupfertopse ein bedeutender Niederschlag von metallischem Kupser, bestehend aus incohärenten Körnchen angesetzt hatte. Trozdem er diese sofort beseitigte, entdeckte er zu seinem Erstaunen

unter demselben eine regelmäßige Rupferschicht, die sich in kleinen Blättchen ablösen ließ. Diese ihm noch unbekannte, regelmäßige Schichtung bes Rupfers machte ibn aufmerksam und er löste nun infolgedessen ben Unfat mit mehr Sorgfalt ab, wobei fich auf einem dieser Blättchen selbst die geringsten Unebenheiten bes Cylinders gang beutlich zeigten. Jest brangte fich Nacobi die Frage auf, ob sich das Rupfer auch auf anderen, in die Lösung gebrachten Gegenständen ebenso ansetzen und ein naturgetreues Bild berfelben, natürlich umgefehrt, geben werbe. Hierauf fußend stellte er mit Energie mannichfaltige Versuche an und bemerkte bald zu seiner großen Freude, daß er sich in seinen Bermuthungen nicht getäuscht habe, sondern, daß die Resultate seiner Erverimente dieselben sogar übertrafen.

Nachdem er nun über seine Entdeckungen vollsständig im Klaren war, wandte er sich mit denselben an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und an die russische Regierung. Wie letztere in der Neuzeit ihr gutes Theil zur Unterstützung und zu dem Aufschwunge der Wissenschaften beizutragen sich bemühte, so blieb sie auch ihrem Principe in dieser Beziehung treu. Für ein ansehnliches Honorar kaufte sie Jacobi seine Ersindung ab und veröffentlichte die-

selbe, damit Jedermann angespornt werde, auf diesem Grunde weiter zu bauen.

Kurze Zeit barauf theilte ber Engländer Spencer mit, daß er Medaillen auf galvanischem Wege erzeugt habe und nannte dieselben Electrotypen oder Voltatypen.

Während einiger Jahre blieb die Galvanoplastik auf dem eingenommenen Standpunkte fteben, erbebliche Fortschritte zu machen. Im Sabre 1840 jedoch erfuhr dieselbe eine bedeutende Berbefferung da= burch, daß ber Englander Murray eine Entdedung veröffentlichte, welche das weitere Fortschreiten gang besonders veranlaßte. Bis jest war es nur möglich gewesen, fleine, flache Gegenstände, wie Medaillen ober bergleichen auf galvanischem Wege zu vervielfältigen, jedoch mußten diese letteren selbst aus einem die Electricität leitenden Stoffe besteben. Genannter Engländer hingegen hatte gefunden, daß man auch nicht= metallische Rörper, sobald man ihre Oberfläche mit einer leitenden Substang übergog, fähig machen könnte, den galvanischen Niederschlag anzunehmen. Jener Ueber= zug mußte natürlich sehr fein ausgeführt werden, damit auch felbst die fleinsten Bertiefungen von dem= felben nicht ausgefüllt würden. Bu biefem Zwede bediente sich Murray feingeschlemmten Graphites ober bes sogenannten Wasserbleies und dieses Mittel ist

auch bis auf den heutigen Tag als das für diesen Zweck geeignetste befunden worden. Diese Entdeckung eröffnete der Galvanoplastik eine ganz neue Aera und ermöglichte es, auch die schwierigsten Arbeiten auf galvanischem Wege auszuführen. Den deutlichsten Beweis dafür liesert uns das Gutenbergs-Denkmal in Franksurt a. M., welches von Ludwig von Kreß, der als Meister auf diesem Kunstgebiete sich manches Verdienst um die galvanische Kunst erworden hat, gesertigt wurde.

Bas endlich den Namen "Galvanoplastif" anslangt, so ist derselbe von Rußland, Frankreich und Deutschland angenommen worden. Nur England hat sich damit nicht einverstanden erklärt, wozu Alfred Smee die Beranlassung gab, indem dieser der Ersindung den Namen "Electro-Metallurgie" beilegte. Jedensfalls aber ist der erstere Ausdruck dem letteren vorzuzziehen, da jener von Alopsius Galvani, dem Entdecker des Galvanismus und von "Plastit", hergeleitet ist.

Der Galvanismus.

Bevor ich mich zu der Galvanoplastik selbst wende, scheint es mir hier am Plate und für den geehrten Leser nicht nur nicht uninteressant, sondern sogar von Nuten zu sein, wenn ich auf die bei obiger Kunst ins

Spiel kommenden Naturkräfte und Naturgesetze etwas näher eingehe. Daß die Galvanoplastik mit dem Galzvanismus in engen Zusammenhange steht, geht, wie schon oben von mir gesagt worden ist, aus dem Namen selbst hervor.

Galvanismus ober galvanischer Strom (Berührungs- ober Contactelectricität, Voltaische Electricität ober Voltaismus, Hydroelectricität) wird diejenige Electricität genannt, welche in Folge der Berührung ungleichartiger Leiter, vorzüglich verschiedener Metalle, erzeugt wird.

Das einsachste Exeriment, durch welches man sich von dem Vorkommen derselben überzeugen kann, ist folgendes: Bringt man ein möglichst sein polirtes Zinkscheiden mit einem gleichen von Kupfer in wechselsseitige Berührung, so wird das Zink positiv, das Kupfer hingegen negativ electrisch werden; das Quantum der auf diese Weise erregten Electricität ist allerdings ein sehr geringes und kann nur durch ein sehr empfindliches Electrometer (Electricitätsmesser) nachgewiesen werden.

Zu der Entdeckung des Galvanismus führte, wie dies bei so mancher Erfindung der Fall gewesen ist, der Zufall und zwar auf folgende Weise. Als sich im Jahre 1789 der Professor der Medicin in Bologna, Alopsius Galvani mit anatomischen Versuchen beschäftigte und die zu diesem Zwecke benutzten, abges

bäuteten Froschichenkel an kupfernen Sakchen auf einem Gifenstabe ober Gifengitter aufbing, bemerkte er, baß diese Froschschenkel in Zudungen geriethen, sobald die Musteln berfelben mit irgend einem Leiter ber Glectricität zufällig in Berührung gebracht wurden; diefelbe Erscheinung nahm er auch wahr, wann aus der sich in der Rabe befindenden Electrifirmaschine Funken ge-Angezogen von diefen Beobachtungen zogen wurden. stellte er weitere Versuche in dieser Richtung an und gelangte bald zu ber Ueberzeugung, daß der Grund zu diesen Erscheinungen in dem thierischen Organismus liege, indem er muthmaßte, daß in dem Thierkörper eine eigenthümliche Electricität vorhanden sein muffe, welche bei der metallischen Berührung die Lebenstraft Als jedoch einige Zeit ber Musteln wieder ermede. später der Brofessor der Physik zu Bavia, Alexander Bolta, die zufälligen Beobachtungen Galvanis weiter verfolgte, fand er dieselben zwar bestätigt, kam aber bald zu der Ansicht, daß die Urfache derfelben nicht in den thierischen Organen, sondern in der Berührung derfelben mit ungleichartigen Metallen zu suchen sei; er hatte nämlich bemerkt, daß die erwähnten Zuckungen nur dann auftraten, wenn die Nerven mit den Musteln durch verschiedne Metalle in Verbindung gebracht wurden.

Wenn man diese Thatsache berücksichtigt, so wäre

allerdings die Benennung Voltaismus richtiger, als Galvanismus, da Volta als der eigentliche Entdecker der Contactelectricität anzusehen ist, während Galvani nur die Veranlassung dazu gewesen ist.

Benden wir uns nun zu der Beantwortung der Fragen: "Bie verhalten sich die ungleichartigen Metalle der Electricität gegenüber?" und "welche von diesen werden positiv oder negativ electrisch?" so wird es vorerst nöthig erscheinen, den Unterschied der positiven von der negativen Electricität näher ins Auge zu fassen.

Bringt man eine durch Reiben auf irgend einem wollenen Gegenstande electrisch gemachte Siegellachtange in die Nähe eines an einem seidenen Faden aufgeshängten Korkfügelchens, so wird dasselbe von jener angezogen, alsbald aber wieder abgestoßen werden. Macht man auf dieselbe Weise ein Glasstädchen electrisch, so wird sich dieselbe Erscheinung zeigen. Nähert man aber dem von der Siegellachtange abgestoßenen Kügelschen die electrische Glasstange und umgekehrt, die Siegellachtange dem vom Glase abgestoßenen Kügelschen, so wird letzteres in beiden Fällen wiederum angezogen werden. Daraus ergiebt sich, daß die Electrität des Glases von der des Siegellaches verschieden sein muß. Dieses erwägend nimmt man an, daß zwei

entgegengesetzte Electricitäten existiren mussen, und hat die eine Glas- oder positive (+), die andere Harzoder negative (-) Electricität genannt. Zieht man man nun aus jenen Wahrnehmungen eine Schlußsolgerung, so kann man den Satz ausstellen: Ungleichnamige Electricitäten ziehen sich gegenseitig an, während gleichnamige sich abstoßen.

Untersuchen wir nun das Verhalten der Körper zu der Electricität näher, so finden wir, daß manche derfelben, besonders die Metalle, durch Reibung sehr schwer electrisch zu machen sind, weil sie die Electricität nicht festzuhalten im Stande find, fondern vielmehr auf die mit ihnen in Berührung gebrachten Gegen= ftande hinüberleiten. Solche Körper nennt man "gute Leiter" der Electricität und find hauptfächlich der thierische Körper, die Metalle, die Roble und die Mehr= zahl der Flüffigkeiten unter dieselben zu rechnen. Andere Rörper bingegen find im Stande, die Electricität an sich zu halten und bieten daher die Möglichkeit dar, stark electrisch gemacht werden zu können. Zu diesen gehören: Wolle, Glas, Seibe, Schwefel, trodene Luft, Harze 2c. und man hat ihnen den Namen "Richt= leiter ober schlechte Leiter" beigelegt; zwischen diesen beiden Körpergattungen stehen die sogenannten Halbleiter, wie Knochen, Gpps, Marmor 2c.

Will man nun trotdem bewirken, daß ein Körper, welcher zu den guten Leitern gezählt wird, die ihm mitgetheilte Electricität zurückhalte, so umgiebt man denselben von allen Seiten mit Nichtleitern, indem man ihn z. B. in einem mit trockener Luft gefüllten Raum auf einer Glaßplatte aufstellt. (Die Glaßplatte und die trockene Luft, da sie schlechte Leiter sind, vershindern also, daß die, den von ihnen umgebenen Leiter zugetheilte Electricität von demselben weiter gesleitet werde.) Die Nichtleiter nennt man auch Isoslatoren und ein mit solchen auf jene Weise in Versbindung gebrachter Körper heißt "isolirt."

Bei den Untersuchungen über das Verhalten der Körper zu der Electricität hat sich nun ferner heraussgestellt, daß die guten Leiter, wie Kupfer, Zink, Blei, Eisen, Gold, Silber, Platin 2c. die Eigenschaft dessitzen, dei gegenseitiger Berührung Electricität zu erzeugen. Die so erregte Electricität ist aber, wie schon oben gesehen wurde, immer eine doppelte, insofern nämlich das eine Metall positiv, das andere negativ electrisch wird. Ebenso ist das Electricitätsquantum abhängig, von der Wahl der Metalle unter sich, denn es wird z. B. mit Platin in Berührung gebrachtes Zink viel stärker electrisch werden, als bei der Besrührung desselben mit Kupfer.

Die verschiedenen bekannteren Metalle kann man so in einer Reihe ordnen, daß, wenn sich irgend zwei derselben gegenseitig berühren, der in der Reihe voranstehende positiv, der folgende aber negativ electrisch wird. Eine solche Reihe nennt man die electrische oder galvanische Spannungsreihe und ist dieselbe für die bekannteren Metalle und für Kohle folgende: Zink, Blei, Zinn, Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Blatina, Koble.

Benn Volta von der Meinung ausging, daß Flüssigkeiten nicht den Erregern der Electricität beizuzählen seien, so war dies seinerseits allerdings eine irrige, jedoch auch eine ebenso leicht zu entschuldigende Ansicht, denn seine Apparate besaßen noch keine so bedeutende Empfindlichkeit der Electricität gegenüber, daß er solches hätte wahrnehmen können. Nach später angestellten Versuchen fand man, daß sowohl durch Flüssigkeiten, als auch durch Gasarten, beide mit Metallen in Berührung gebracht, electrische Zustände erregt wurden.

Bringt man zwei verschiedene Metallplatten auf einander zu liegen, so ist die erzeugte Electricität eine nur geringe, dieselbe wird aber auch nicht bedeutend stärker sein, wenn man eine größere Anzahl solcher Plattenpaare auf einanderlegt, denn die Wirkung jedes

einzelnen Baares wird durch das darunterliegende oder das sich darüber befindliche wieder aufgehoben werden und aus diesem Grunde wird an den beiden End= platten solcher aufeinander geschichteten Blattenpaare nicht viel mehr Electricität wahrgenommen werden können, als bei nur einem einzigen Plattenpaare. Ein einzelnes Blattenpaar nennt man ein electri= iches ober galvanisches Element. Um nun die durch eine solche regelmäßige Aufeinanderfolge zweier verschiedener Metalle erregte Electricität von der einen Lage auf die andere zu leiten, brachte Volta zwischen jede einzelne einen Tuch: oder Filzlappen (auch ein Bappicheibchen ist anwendbar), welches mit Wasser angefeuchtet war. Hierdurch gelangte Volta zu einem günstigen Resultate. Während er nun biese Lappen mit verschiedenen anderen Flüffigkeiten befeuchtete, fand er, daß besonders verdünnte Schwefelfaure geeignet war, die Electricität zu verstärfen. Obgleich Bolta ber Meiming war, daß fluffige Leiter feine Glectricität erzeugen könnten, so war es doch in diesem Falle gerade die verdünnte Schwefelfaure, welche in Berührung mit den Metallen dies bewirkte. Gine folche wieder= holte Aufeinanderfolge von Rupfer, Bink, Filz oder Pappe wird eine "Boltaifche Säule" ober "Bol= taifche Rette" genannt. Die Endplatten diefer Säule,

an denen die electrische Spannung am stärkften ist, nennt man die Pole der Säule und zwar den einen den positiven oder Zinkpol, den anderen den negativen oder Rupferpol. Verbindet man nun diese beiden Pole durch zwei an ihnen befestigte Dräthe (Leitungsdrähte), so ist die Säule geschlossen und es findet in Folge der unausgesetzten Slectricitätserregung im Innern der Säule eine fortwährende Ausgleichung der beiden verschiedenen (positiven und negativen) Electricitäten in den Leitungsdrähten statt, dies nennt man den electrischen oder galvanischen Strom.

Wie schon bei der Besprechung der electrischen Spannungsreihe erwähnt wurde, werden die verschiebenen mit einander in Berührung gebrachten Metalle weder auf gleiche Weise noch gleich start electrisch und es würde denmach auch bei dieser Säule das Quantum der erzeugten Electricität von den dabei anzgewandten Metallen abhängen.

Da nun bei den stehenden Voltaischen Säulen die in den Zeuglappen befindliche Flüssigkeit in Folge der Schwere der auseinanderliegenden Metallscheibchen herausgedrückt und schon durch das Herablausen dersselben die regelmäßige Thätigkeit der Vorrichtung benachtheiligt wird, dann aber auch durch das Trockens

werden der Zwischenlagen die Leitungsfähigkeit verloren geht, so hat man bald, um diesen Uebelständen vorzubeugen, eine liegende Säule construirt. Doch auch dabei blieb man nicht, sondern suchte, sußend auf dem Princip der Voltaischen Säule, eine regelmäßigere Form für diese zu sinden. Auf welche Weise dies gesichah und welches die Ergebnisse solchen Abschnitte ersehen.

Somit glaube ich über den Galvanismus, wenn auch kurz, doch genügend, Das dargethan zu haben, was für die Galvanoplastik von Nuten und Wichtigkeit ist und ich unterlasse es aus diesem Grunde, in diesem Capitel auf die specielleren Wirkungen des galvanischen Stroms näher einzugehen, werde aber in dem Folgenden Gelegenheit sinden, dann und wann auf diese zurück zu kommen.

Worauf beruht die Galvanoplastik.

Wie schon früher erwähnt wurde, ist es die Aufgabe der Galvanoplastik, Gegenstände von beliebigen Formen naturgetreu metallisch nachzubilden. Auf welche Weise dies nun geschieht, sei die Aufgabe des gegenswärtigen Abschnittes.

Der galvanische Strom besitzt außer anderen Eigenthümlichkeiten (Erregung von Licht und Wärme, Einsluß auf die Magnetnadel 2c.) die Eigenschaft, die meisten zusammengesetzten Körper in ihre einzelnen Bestandtheile zu zerlegen. Leitet man z. B. die Schließungsdrähte eines galvanischen Apparates, an deren Enden ein Metall angebracht ist, welches mit dem Sauerstoff nicht leicht eine Verbindung eingeht, z. B. Platin, in Wasser, so wird alsbald die Zersetung des letzteren beginnen, indem sich am positiven Pole "Sauerstoff" ansammelt, an dem negativen hingegen "Wasserstoff" sich abscheidet.

Die in der Galvanoplastik anzuwendenden Flüssigskeiten sind zum großen Theile Körper, welche aus einer Säure und einer Basis bestehen. Säure oder saure Dryde nennt man chemische Verbindungen, welche sauere Gigenschaften besitzen, d. h. welche sauer schmecken, blaues Lakmuspapier und Veilchensast röthen. Basen oder alkalische Oryde sind solche Oryde, welche laugenshaft schmecken, Beilchensast grünen und die blaue Farbe des durch Säuren gerötheten Lakmuspapier wieder herstellen. Diejenigen Körper, welche aus Säure und Basis bestehen, nennt man Salze. Setzt man nun irgendwelche Salzlösung der Einwirkung des electrischen Stromes aus, so wird das Salz durch diesen in die betreffende Säure und Basis zerlegt werden, und zwar

Die Galvanoplaftit.

in der Beise, daß sich die Säure an den positiven, die Basis hingegen an den negativen Pol begiebt. Da sich nun, wie wir gesehen haben, gleichnamige Electricitäten abstoßen und ungleichnamige anziehen, so nimmt man an, daß 'die Säure negative, die Basis aber positive Electricität besitze; sonach ist die Säure der electrospositive Bestandtheil eines Salzes.

Leitet man nun den electrischen Strom in ein Gefäß, in welchem sich die Lösung eines Salzes, 3. B. von schwefelsaurem Kupseroryd besindet, was wird die Folge dieses Experimentes sein? Insolge der zersegenden Wirkung des galvanischen Stromes wird die Schweselssäure und der Sauerstoff des Kupserorydes von dem Kupser getrennt und letzteres in metallischer Form ausgeschieden oder reducirt werden, indem sich an dem positiven Pole das Kupser und an dem negativen Pole der Sauerstoff ansammelt. Auf dieser Zersetzung der metallischen Lösung beruht nun das ganze galvanische Versahren.

Man kannte zwar diese zersetzende Eigenschaft des galvanischen Stromes schon vor der Ersindung Jacobis, aber man hatte die betreffenden Metalle bis dahin nie in zusammenhängender Form, sondern nur in Form von Pulver, Ernstallen und Kügelchen erhalten; erst

nachdem jener die wichtige Entdeckung gemacht hatte, daß sich auf seinen Kupfercylindern nicht nur eine regelmäßige Schicht von ausgeschiedenem Kupfer gebildet hatte, sondern auch, daß diese letztere die sämmtlichen Unebenheiten der Unterlage vollkommen getreu wiedergab, gelangte er dahin, jene Erscheinung für die Künste auszubeuten.

Construirt man nun einen Apparat, bei welchem an dem positiven Pole irgendwelcher, die Electricität leitender Gegenstand, z. B. eine Münze, Medaille oder dergleichen angebracht ist, und zwar so, daß dieser in eine Auflösung von schweselsaurem Kupseroryd reicht, so wird sich unter gewissen Umständen bald ein regelmäßiger Niederschlag von metallischem Kupser auf demselben bemerken lassen, welcher sich mehr und mehr verdickt und schlichlich eine treue Copie des betressenden Gegenstandes bieten wird.

Bon solchen, bei der Galvanoplastik in Anwendung kommenden Apparaten wird weiter unten speciell die Rede sein.

Die Berftellung der Matrigen.

Will man von irgendwelchem Gegenstande eine naturgetreue Nachhildung anfertigen, so ist es jedenfalls svfort einleuchtend, daß man vor Allem darauf bedacht sein muß, sich von demselben eine Form zu verschaffen, welche in umgekehrtem Verhältnisse zu jenem steht, d. h. welche die Erhabenheiten desselben vertieft, die Vertiefungen aber erhaben zeigt. Eine solche umgekehrte Form des zu vervielfältigenden Gegenstandes nennt man eine Matrize.

Es würde der Zweck dieser Arbeit versehlt sein, wenn sich der Verfasser derselben auf größere galvanoplastische Arbeiten beziehen wollte, denn es liegt, wie schon in dem Titel dieser Arbeit gesagt ist, in der Absücht desselben, sein Hauptaugenmerk mehr auf diesenigen Manipulationen zu richten, welche für die Buchdruckertunst von Wichtigkeit sind, als auf solche, welche ein bedeutendes Quantum von Zeit, eine große manuelle Fertigkeit und eine langjährige Ersahrung auf dem Felde der Galvanoplastik erfordern. Aus diesem Grunde kann sich auch dieser Absichnitt nur auf die Darstellung von kleineren, leicht anzusertigenden Matrizen, Medaillen, Buchstaben, Holzschnitten, Schriftsähen, gravirten Kupserund Stahlplatten 2c. beziehen.

Um Matrizen herzustellen, hat man sich einerseits ber verschiedensten Berfahren, andererseits aber auch einer großen Menge von Stoffen bedient, von benen aber wiederum der eine für diesen, der andere für jenen Fall passend und praktisch zur Verwendung gelangt.

Nachdem wir in dem vorigen Capitel versucht haben, und mit den bauptfächlichsten Gigenschaften bes galvanischen Stromes und seinen Wirkungen bekannt zu machen, wird wohl die Annahme ziemlich nabe liegen, daß derfelbe auch in Bezug auf die Anfertigung von Matrizen verwerthet werden kann. In der That findet dieses Verfahren zuweilen Anwendung, jedoch nur in den feltensten Källen, denn obgleich die auf galvanischem Wege bargestellten Matrigen die größte Schärfe, die deutlichste Wiedergabe des Originals und eine ziemliche Dauerhaftigkeit besigen, fo erfordert ihre Darftellungsweise doch einen so bedeutenden Auswand von Zeit und eine fo ungemeine Sorgfalt, daß man auf ein anderes, mit weniger Müben und Unkosten verbundenes Berfahren gesonnen hat und jene Operation nur noch dann vornimmt, wenn es sich um sehr zarte Matrizen, 3. B. um folde von febr feinen Stahl = oder Rupferftich= platten ober um eine mehrmalige Benutung der Matrize bandelt.

Um nun auf eine leichtere und einfachere Weise zum Ziele zu gelangen, macht man mechanisch einen Abdruck des galvanisch zu vervielfältigenden Gegenstandes und bedient sich zu diesem Behuse entweder eines sehr leicht schmelzbaren Metalles oder Metallsgemisches oder anderer Substanzen, welche, in flüssische

weichen Zustand gebracht, die Eigenschaft besitzen, in die geringsten Vertiesungen der Gegenstände, auf welche sie gegossen oder gepreßt werden, einzudringen und so, nachdem sie wieder sest geworden, ein naturgetreues Abbild derselben zu zeigen.

Wie erwähnt, kann man bei der mechanischen Absormung irgend eines Gegenstandes ein leicht schmelz-bares Metall anwenden, ein solches wäre nun allerdings das Blei, welches bei $+257^{\circ}$ R ($+322^{\circ}$ C) in slüssigen Zustand übergeht.

Obgleich sich nun mit diesem sehr gelungene Copien von Gegenständen, besonders von Medaillen, Holzschnitten 2c. herstellen lassen, so ist dasselbe doch nicht in allen Fällen geeignet zu verwenden, da es oft vorstommen kann, daß sich bei dem ziemlich hohen Wärmegrad die Oberstäche der abzusormenden Unterlage leicht mit dem Sauerstoff der Luft verbindet (oxydirt) oder andere Störungen bewirkt, wodurch dann Abnormitäten entstehen würden, welche von schädlichem Einsluß auf das Gelingen der Operation sein müssen. Um solchen Salamitäten vorzubeugen, bedient man sich am vortheilshaftesten eines Metallgemisches, welches sich schon bei einer ziemlich niederen Temperatur verslüssigt und als ein solches hat sich am geeignetsten eine Legirung von Wismuth, Blei und Zinn erwiesen. Das Wismuth

besitzt nämlich zwei merkwürdige Eigenschaften: einerseits erniedrigt es bedeutend ben Schmelzpunkt anderer Metalle, besonders des Bleies und Zinnes, andererseits theilt es mit dem Baffer die Eigenthümlichkeit, bei dem Erstarren sich auszudehnen und diese Gigenschaft auf die erwähnte Legirung zu übertragen. Aus diesen beiden Gründen hat das Wismuth in mancherlei technischer Beziehung eine ausgedehnte Anwendung gefunden und so auch in der Galvanoplastik. Man hat nun zwar Legirungen in fehr verschiedenen Mischungsverhältnissen empfohlen (Newton's Metall: 8 Theile Wismuth. 5 Theile Blei, 3 Theile Zinn welches bei 941/20 Celfius schmilzt; Rose's Metall: 2 Theile Wismuth. 1 Theil Blei, 1 Theil Zinn schmilzt bei 933/40 C ober eine Mischung von 5 Theilen Wismuth, 3 Theilen Blei und 2 Theilen Zinn, welche bei 912/30 fluffig wird und der man auch noch 2 Theile Queckfilber zufügen kann, wodurch ber Schmelzpunkt auf 55.0 herabsinkt), dennoch aber dürfte ein Gemisch von 8 Theilen Wismuth, 8 Theilen Blei und 3 Theilen Zinn allen anderen vorzugiehen fein.

Wenn auch das Rose'sche Metall bei einer etwas niederen Temperatur in Fluß kommt, so zeigt dieses doch beim Erkalten ein crystallinisches, körniges Gefüge, welches natürlicherweise den Abdruck bezüglich seiner

Exactität sehr beeinträchtigen muß; dieser Uebelstand fällt bei der letztgenannten Mischung hinweg, wenigstens zeigt er sich nicht in so auffallender Weise.

Will man nun diese Legirung (Zusammenschmelzung) jener drei Substanzen vollständig bewirken, so muß man dieselbe 2—3 Mal vornehmen und mit ziemlicher Sorgsalt dabei zu Werke gehen. Vor Allem muß man das Instrument, in welchem die Operation ausgeführt werden soll, gehörig reinigen und darauf sehen, daß das Metall genau in dem Punkte, in welchem die Masse in Fluß gekommen ist, aus dem Lössel, Tiegel oder dergleichen herausgegossen werde, denn nur in diesem Falle kann einer etwaigen Orydation vorgebeugt werden.

Soll nun eine solche Legirung zum Abbruck, z. B. einer Medaille oder bergleichen, verwendet werden, so schweize man einen Theil der ersteren und gieße densselben in ein Behältniß, welches größer ist als der abzuklatschende Gegenstand, am besten in ein aus Pappe gesertigtes und mit Talg ausgeschmiertes Kästchen mit niedrigen Rändern, und lasse das slüssige Metall zu einer ebenen Fläche sich ausbreiten. Sobald dasselbe nun anfängt teichartig zu werden, so lasse man das Original aus einer Söhe von ungefähr 2 Zoll auf dasselbe fallen oder drücke es sicher und leicht, dabei

genau borizontal, in die im Erstarren begriffene Masse. Aft das Metall vollkommen erstarrt, so entfernt man ben betreffenden Gegenstand und man wird benselben nun in umgefehrter Form aber in größter Scharfe abgedrückt finden. Die gange Operation verlangt eine außerordentliche Sorgfalt und man wird erst nach mannichfacher lebung im Stande fein, untadelhafte Refultate zu erlangen, benn es liegen viele Zufällig= feiten im Bereiche ber Möglichkeit, welche hindernd und ftorend auf das Gelingen wirken konnen. Bang befonders muß man dabei seine Aufmerksamkeit darauf lenken, daß sich auf der Oberfläche des Metalls kein matter Ueberzug bildet, denn dieser Umstand ist eine Folge des Orydationsprocesses und Abdrücke, bei denen dies der Fall ist, sind zur Vervielfältigung untauglich, da der galvanische Abdruck ganz genau die matte Oberfläche wiedergeben würde.

Obgleich es nun noch verschiedene andere Methoden giebt, metallene Matrizen anzusertigen, so halte ich es doch für überschissig, dieselben näher zu erörtern, da sie im Ganzen mit dem soeben angegebenen Versahren mehr oder weniger übereinstimmen.

Aber nicht nur eine leicht schmelzbare Metalllegirung, sondern auch jeder andere schmelzbare Körper läßt sich zur Absormung zu galvamisirender Gegenstände verwenden.

Alls für diesen Zweck besonders passend haben sich Wachs, Stearin oder ein Gemisch von Beidem, welchem etwas Bleiweiß oder Schlemmkreide beigefügt ist, erwiesen. Die Anwendung dieser Substanzen ist eine höchst einsfache und leichte und kann auf folgende Weise auszgeführt werden:

Der abzusormende Gegenstand wird, nachdem er soviel als möglich erwärmt worden ist, an seinem Nande mit einem Stücke Kartenblatt oder starkem Papier umgeben, damit das darauf gebrachte Wachs, Stearin oder dergleichen nicht herabsließen kann. Vorher überziehe man die Oberstäche desselben mit einer seinen Schicht von Olivenöl, um dadurch ein leichtes Loslösen des Abdruckes zu bewirken und gieße dann die geschmolzene Masse darauf. Sobald nun das Ganze erkaltet ist, kann man ohne Mühe die Wachs voer Stearinschicht von der Unterlage entsernen und man wird ein Abbild erhalten haben, welches dem Originale in seder Beziehung entsprechend ist.

Da nun aber solche Wachs=, Stearin= oder aus einer Mischung von Beidem hergestellte Matrizen sehr leicht verletzbar sind und es doch wünschenswerth ist, daß solche Abdrücke neben einer ausgezeichneten Schärfe und Genauigkeit auch eine ziemliche Dauerhaftigkeit besitzen, so bedient man sich ersterer Substanzen weniger

häufig, sondern benutzt dazu in den meisten Fällen die "Gutta-Vercha".

Empfehlenswerth ist die Benutung von Stearin oder Wachs in allen den Fällen, wo das Original eine Pressung, wie solche die Guttapercha bedingt, nicht aushält, also z. B. wenn man einen sauberen Prägedruck in Cartonpapier benuten will, um sich die entsprechende Prägplatte herzustellen.

Dieses Material hat sich bei galvanischen Arbeiten als ein sehr passendes erwiesen und ist die Anwendung desselben in der Galvanoplastik, besonders bei der Absormung von Holzschnitten 2c., eine ganz allgemeine geworden.

Obwohl dieselbe nicht in flüssigem, sondern nur in weichem Zustande auf den zu copirenden Gegenstand gebracht wird, so besitzt sie doch in vollem Maaße die Eigenschaft, in jede, auch die kleinste Unebenheit desselben einzudringen und bei ihrem Verhärten dieselbe in der schönsten Form zu zeigen. Das Versähren bei der Anfertigung solcher Matrizen ist solgendes: Die Guttaspercha ist eine in kaltem Zustande wenig dehnbare Substanz, welche bei höheren Temperaturgraden weich wird und sich so in die verschiedensten Formen bringen läßt. Um dieselbe nun für unsere Zwecke brauchbar zu machen, legt man ein Stück Guttapercha, welches

größer sein muß, als die Oberstäche des Gegenstandes, der damit abgesormt werden soll, in ein Gefäß mit heißem Wasser. Nach kurzer Zeit wird dieselbe vollständig erweicht sein. Das Wasser darf jedoch nicht kochend sein und gleichermaßen darf die Masse nicht zu lange darin liegen gelassen werden, da dieselbe in beiden Fällen zu weich werden und beim Erkalten zu viel Wasser in sich zurückhalten würde.

Wenn nun der richtige Grad der Beichheit einsgetreten, die Masse also geschmeidig geworden ist, so nimmt man sie aus dem Wasser, knetet sie tüchtig durch, damit das Wasser entsernt und ein leichter zu handhabender Kuchen darauß geformt werden kann, ebnet die Oberstäche desselben und reibt sie recht gleichsmäßig mit seinstem, geschlemmtem Graphit ein.

Hat man eine große Platte zu formen, wird also ber Kuchen zu groß, um auf der Hand präparirt zu werden, so legt man ihn nach dem Durchkneten auf eine feuchte Platte und bearbeitet ihn wie oben anzgegeben.

Ein ganz sorgfältiges Kneten der Masse ist Hauptsbedingung für das gute Gelingen einer Matrize; man hat es nicht immer mit einer großen Platte zu thun, die man erweicht, um eine andere zu erzeugen, man benutzt vielmehr oft zwei, drei und mehr bereits

gebrauchte Matrizen, um eine neue, größere daraus zu formen; versäumt man nun, diese verschiedenen Stücke so zu kneten, daß sie sich wieder zu einem Ganzen vereinigen, so erhält man Riesen 2c. auf dem Bilde der Matrize, die eine Benutzung derselben unmöglich machen.

Auch darauf muß man sehen, daß alle einzelnen Stücke denselben Grad der Weichheit im Wasserbade erlangt haben, denn ist das eine härter und kommt ein Theil davon auf die Oberstäche des Kuchens, so widersteht derselbe dem Druck mehr, weil er härter und die Matrize wird an dieser Stelle unscharf.

Für eine lange Zeit ist gerade die mehrmals gebrauchte, also durch das oftmalige Durchkneten mit Graphit gut leitende Masse die beste, welche man haben kann.

Was nun die Qualität der etwa zu verwendenden neuen, noch ungebrauchten Guttapercha anlangt, so wird es das Gerathenste sein, nur beste, gereinigte in Platten zu verwenden, weil dieselbe ohne Fasern und Unreinigkeiten ist und von vornherein die Ansertigung guter Matrizen erleichtert.

Da die Platten, welche in den Handel kommen, meist nicht stark genug zum Absormen sind, so wird man gut thun, sich solche zu bequemerem Gebrauch

selbst aus den dünnen Platten anzusertigen. Zu diesem Zwecke bringt man eine größere Quantität des Guttapercha, in kleinere Stücke geschnitten, in das warme Wasserbad und läßt sie erweichen. Während der Zeit legt man eine leere eiserne Schließrahme in die Matrizenprägpresse, nimmt dann die Guttapercha aus dem Wasser, knetet sie gehörig durch, wohl beachtend, daß sich keine mit Wasser gefüllten Blasen bilden und daß alle die erweichten Stücke eine innige Vereinigung mit einander eingingen, formt einen dicken, glatten Kuchen davon, legt ihn in die Rahme und schlägt das Fundament so weit herunter, daß es auf der Rahme aussist. Man erhält auf diese Weise eine Guttaperchaplatte in Stärke der Rahmenböbe, die gewöhnlich 5/8 Roll beträgt.

Am allerbequemsten ist es, wenn man sich auch die alte, bereits in Gebrauch gewesene Guttapercha wieder in solche Platten umformt, dieselben in dieser Stärke aushebt und zum jeweiligen Gebrauch ein Stück in der dem abzuformenden Original angemessenen reichlichen Größe abschneidet.

Die Benutung so präparirter Platten erleichtert auch in sofern schon das Absormen selbst, als das Wasser nur etwa bis zu zwei Dritttheil der Platte erweichend einzuwirken braucht, während die obere Seite nur wenig ihre Festigkeit verliert; die erweichte

Fläche ist leicht in der erforderlichen Weise mit Graphit einzureiben und die ganze Platte bequem auf die Form zu bringen.

Der richtige Grad der Weiche läßt sich hier auch viel eher erkennen, als bei der Benutzung gekneteter Ruchen, nur hat man auf etwa entstandene Blasen zu achten, dieselben aufzustechen und die Stelle, wie alle etwa sonst noch unebenen Stellen der Oberfläche mit dem Daumennagel fest und glatt zu drücken.

In Bezug auf das Einreiben mit Graphit ift noch zu bemerken, daß man denselben nicht zu did auf die Oberfläche der Guttapercha streichen darf, das was man davon aufstreicht aber gehörig auf derselben verreiben muß, damit sich eine graue, metallisch glänzende Fläche bildet, die einen guten Leiter abgiebt.

Streicht man zu die Eraphit auf, so setzt sich das Ueberflüssige, locker auf der Oberfläche der Guttapercha Liegende, in die zarteren Schraffirungen des Holzschnittes zo. hinein und benimmt so der gepreßten Matrize von vornherein die Schärse; dasselbe Resultat ergiebt sich, wenn man groben Graphit verwendet. Ist die Oberfläche der Guttapercha zu wenig oder nur sleckenweise eingerieben worden, so wird sie schlecht oder unvollkommen leitend sein und eine gute Ablagerung in Kupfer unmöglich machen. Nachhelsen kann man

allerdings noch in der Weise, daß man die vollständig erkaltete Matrize mit einer weichen, in Graphit getauchten Bürste überbürstet und so die sehlende metallische Glätte und Leitbarkeit vollkommen herzustellen sucht.

Zum Pressen der Matrizen in Guttapercha kann man sich aller derjenigen Pressen bedienen, welche im Stande sind, einen kräftigen Druck auszuüben. Für ganz kleine Gegenstände von wenig Zoll Umfang genügt die Kraft einer nach Art der Kartenpressen gebauten, möglichst aber mit nur einer starken Spindel versehenen hölzernen Presse, deren Tiegel aber, des leichteren Abslösens der Matrize wegen, mit Metall beschlagen sein muß; ein gleicher Beschlag für das Fundament ist ebenso nothwendig.

Für größere Platten ist eine stark gebaute eiserne Copirpresse verwendbar, desgleichen eine Buchdruckspresse, vorausgesetzt, daß sich der Tiegel derselben so heben läßt, oder das abzusormende Original so niedrig ist, daß die Form mit dem darauf gelegten Guttasperchakuchen noch eingesahren werden kann.

Selbstverständlich muß bei Benutung einer Buch= druckpresse der Deckel derselben abgeschraubt werden.

Beschäftigt man sich viel mit Herstellung galvanissicher Platten und kommen deren große vor, so bedient man sich am vortheilhaftesten einer eigens dazu cons

struirten Prägpresse, die bei schneller und leichter Sandhabung einen bedeutenden Druck auszuüben bermag.

Unter ben jest in galvanoplastischen Anstalten gebräuchlichen berartigen Pressen erfüllt nach bem Urtheil Sachverständiger die von Richard Kühnau ihren Zweck am besten.

Wir wollen unseren geehrten Lesern durch Rig. 1 (f. n. S.) diefe Brägbreffe veranschaulichen. Die Ru= sammensetzung derselben ist eine ziemlich einfache und das Arbeiten ein sehr leichtes und rasches. Auf dem unteren hölgernen Gestelle befindet sich ein eifernes Kundament, welches sich vermittelst der Kederrollen, auf welchen es ruht, mit der größten Leichtigkeit bin= und berbewegen läßt. Oberhalb diefes Kundamentes befindet fich in einem Ropfstück von bedeutender Stärke eine fräftige Spindel, welche an ihrem obersten Theile mit einem Schwungrad verseben, das sich frei an der Spindel dreht und beffen Speichen gegen die Angagen einer fest an der Spindel sitenden massiben Scheibe schlagen. Auf die Mitte des Fundaments bringt man nun, nachdem dasselbe unter dem oberen Theile der Maschine hervorgeschoben ist, denjenigen Gegenstand. von welchem eine Matrize angefertigt werden foll, mit der nöthigen erweichten Guttapercha zu liegen und rollt bas Gange fo unter den an der Spindel sich befindenden Tiegel, daß es sich genau unter demselben befindet. Ist dies geschehen, so übt man mit Gulfe des Schlags oder Schwungrades den erforderlichen Druck durch den nach und nach wirkenden Tiegel auf den sich auf dem Fundament befindenden abzuformenden Gegenstand aus.

Die in unserer Fig. 1 bargestellte Presse bient aber auch serner noch zum Hintergießen sertiger galvanischer Niederschläge; wir werden deshalb später noch
einmal auf dieselbe zurücksommen und mittheilen, in
welcher Weise jenes ausgeführt wird und welche Vortheile eine solche Vorrichtung darbietet.

Die zum Abprägen in Guttapercha bestimmten Holzschnittplatten und Schriftcolumnen, um deren Bervielfältigung es sich für den Buchdruck doch hauptsächlich handelt, müssen für diese Manipulation geschlossen werden; man bedient sich zu diesem Zweck meist ziemlich niedriger eiserner Rahmen ganz derselben Construction, wie unsere Schließrahmen, doch ohne Mittelsteg.

Schriftsätze werden wegen des bequemen Aufnagelns oder Befestigens auf Facetten womöglich gleich mit sogenannten Facettenstegen umgeben.

Das Schließen aller Formen wird in folgender Weise bewerkstelligt: Jede derselben wird am besten mit vier Concordanzen breiten Bleistegen umgeben, die jedoch oben nicht mit Löchern versehen sein dürsen. Um



Fig. 1. Pragpreffe für Guttaperca = Matrigen.

3*

diese Bleistege in gewöhnlicher Söhe kommt ein zweiter Rahmen solcher, die eine Corpus oder eine Cicero höher sind als die Schrifts oder Plattenhöhe.

Dieser zweite Nahmen bient bazu, ben Matrizen bie gehörige Stärke zu geben, indem er den bis zu diesem Punkt heruntergeschraubten Tiegel auffängt und nicht weiteren Druck auf die Platte ausüben läßt. Wäre dieser Nahmen nicht vorhanden, so würde die Kraft des Tiegeldruckes die ganze Guttaperchamasse von der Form wegquetschen und der Tiegel zulett auf dieser selbst aufsitzen.

Hat man nicht angemessen hohe Bleistege, so benute man die gewöhnliche, niedrige Sorte und unterlege sie von unten zur Erzielung der richtigen Höhe.

Die so geschlossen Form wird nun sorgfältig von Schmut, Farbe und Fett gereinigt und mittelst einer weichen Bürste sorgfältig mit Graphit eingerieben. Ist dies geschehen, so legt man die in vorhin beschriebener Weise präparirte Guttaperchaplatte darauf und bringt die Form unter den Tiegel der Presse. Diese darf sedoch nicht gleich mit voller Kraft, sondern erst nach und nach wirken, aus welchem Grunde auch die vorhin beschriebene Presse ganz besonders brauchbar ist, da sie durch das Schlagrad allmählig und in der richtigen Weise wirkt und wenn die Guttapercha den geeigneten

Grad von Weiche hatte, auch eine vorzüglich scharfe Matrize liefert.

Ist der Tiegel nun bis auf den erhöhten Rand von Bleistegen herabgeschraubt, so läßt man die Presse circa eine halbe Stunde stehen, damit die Guttapercha vollkommen erkalte; dann entsernt man die Matrize von der Unterlage. Ein übereiltes Herausnehmen kann hierbei zum größten Nachtheile für das Gelingen der Operation sein, da die Guttapercha sich in diesem Falle einerseits biegen würde, andererseits aber würde dadurch das sogenannte "Schwinden", d. h. ein nachträgliches Zusammenziehen derselben, begünstigt werden und dadurch Fehler und dem Originale nicht entsprechende Formen entstehen. Nachdem man dies Alles sorgfältig beachtet hat, schneidet man die überstehenden Ränder bis auf eine Sieero Breite hinweg und legt sie zu weiterer Berarbeitung bei Seite.

Die Behandlung metallischer und nichtmetallischer Matrizen, um sie zur Annahme des galvanischen Neberzuges fähig zu machen und die kösung der Metalle.

Nachdem wir gesehen haben, wie bei der Herstellung der Matrizen versahren wird, haben wir nun unser Augenmerk darauf zu lenken, wie diese Formen

behandelt werden müssen, wenn sie in der Galvanoplastik verwendet werden sollen. Wir haben gesunden, daß die Stoffe, aus welchen diese Matrizen angesertigt werden, sehr verschieden sind und es wird uns daher wohl einleuchtend sein, daß auch die nachherige Behandelung eine mannichsache sein muß.

Beziehen wir dies nun zuerst auf das in ben vorhergehenden Abschnitten Erwähnte, fo wiffen wir, daß eine metallische Salzlösung, sobald in dieselbe der galvanische Strom geleitet wird, von diesem zerset wird und daß fich babei die Caure an bem positiven Pole, das Metall hingegen an dem negativen ansammelt und das lettere sich entweder als ein homogener Ueberjug ober in Gestalt kleiner Körnchen an dem Leitungs= brabt ansett. Bringen wir nun an dem negativen Pole eines galvanischen Elementes irgend einen Gegenstand an, ber aus einer ber Substanzen besteht, welche man zu ben guten Leitern ber Electricität rechnet, fo wird es nicht fehlen, daß die Leitungsfähigkeit bes Drahtes auch auf jenen übergeht und biefer im Stande fein wird, das ausscheidende Metall auf sich abzulagern.

Wie verhält es sich nun aber bei solchen Formen, welche aus Wachs, Guttapercha 2c. angefertigt wurden? Jedermann, der nur einige Kenntniß von den Gesetzen

ber Electricität besitt, wird wiffen, daß folche Substanzen feine Electricitätsleiter find und daß diefelben baher auch nicht im Stande sein werden, den galvani= schen Strom fortzupflanzen. Wie hat man nun zu verfahren, um auf solche Matrizen die Eigenschaft ber Leitungsfähigkeit zu übertragen? Obgleich man zu diesem Zwed mancherlei Methoden vorgeschlagen hat, so ist es doch eigentlich nur eine, welche in das praktische Leben eingedrungen ift und in den meiften Fällen, wenigstens infofern sie sich auf die in der Buchdruckerfunst vorkommenden Eventualitäten beziehen, in Anwendung kommt. Diese besteht darin, daß man, wie wir wenigstens in Bezug auf die Guttapercha bereits in vorigem Abschnitt specieller angaben, die Oberfläche des betreffenden Gegenstandes mit einem Ueberzug von ausgeglübtem Graphit überzieht. Der feingeschlemmte Graphit (Wasserblei) besitt in hohem Grade die Fähig= feit, die Electricität zu leiten. Bei Formen aus Guttapercha genügt es, wie erwähnt, dieses feine Bulver zuerst mit den Fingern auf die erweichte Oberfläche, fväter mit einem feinhaarigen Binfel oder einer Bürfte auf diejenigen Stellen, welche durch den galvanischen Niederschlag wiedergegeben werden sollen, in einer fehr dünnen, gleichmäßigen Schicht zu verbreiten. Nicht fo einfach ist es bei porofen Objecten, 3. B. bei folden, bie aus Ghps hergestellt wurden: Gine solche Matrize legt man, wenn dieselbe leitungsfähig gemacht werden soll, in geschmolzenes Stearin oder erwärmtes Leinöl, und zwar so, daß nur der untere Theil des Gegenstandes mit diesen Substanzen in Berührung kommt. Bermöge der Capillarität, welche poröse Körper besten, wird das Fett bald bis zur Oberstäche empordringen; auf diese Weise wird die letztere nicht im Entserntesten bezüglich ihrer Genauigkeit in der Wiedergabe der feinsten Vertiefungen zu leiden haben, was aber geschehen würde, wenn man den Gegenstand vollständig in jene Substanzen eintauchen wollte.

Nachdem man die Matrize herausgenommen, reinigt man sie mit einer Bürste und überzieht sie nun mit Graphit.

Die Methoden, wie man nicht metallische Matrizen durch salpetersaures Silber, Phosphor oder dergleichen leitend macht, zu beschreiben, würde über unsere Aufgabe hinausgehen und wir sehen aus diesem Grunde davon ab, dieselben eingehender zu besprechen.

Der anzuwendende Graphit muß einen gewissen Grad von Reinheit besitzen, b. h. er darf nicht mit Holzschle oder dergleichen, wie es häusig vorkommt, gefälscht sein; gleicherweise ist es nöthig, daß derselbe vollkommen trocken sei, damit nicht einzelne Partikelchen

besselben zusammenhängen und badurch vielleicht seine Bertiefungen verschmiert werden; das Ueberziehen, welches man am besten mit einem Pinsel aus Kameelhaaren oder einer feinen Bürste ausführt, muß man so lange sortseten, bis die Oberstäche den bekannten Glanz des Wasserbleies zeigt.

Neuerdings hat man Matrizen aus einer Mischung von Wachs, Colophonium und Terpentin hergestellt und scheinen dieselben den aus Gutta-Bercha bereiteten in der That aus folgendem Grunde vorzuziehen sein. Der Rupferniederschlag braucht nämlich auf diesen nur sehr schwach zu sein, da jene Masse beim Erkalten nicht fo hart wird, wie die Gutta = Percha und sich baber leichter von dem Riederschlag ohne Verbiegen desselben loslofen läft. Bei biefem Berfahren genügt eine Beit von 12 Stunden, um einen Gegenstand auf galvanischem Bege wiederzugeben. Die Matrizen felbst stellt man fo ber, daß man obige Substanzen in warmem Bustande mit einander gut vermischt und diese Mischung warm auf eine glatte Unterlage gießt. Der abzuformende Gegenstand wird, wenn die Masse beinabe erstarrt ift, mit der Bilbfläche baraufgelegt und einem starken Drucke ausgesetzt. Die Matrize wird bierauf beschnitten und ist zum weiteren Gebrauche fertig. Leitend gemacht wird fie ebenfalls mit Graphit.

Die aus metallischen Substanzen (Blei, Binn, Rupfer 2c.) geformten Matrizen muffen, bevor man fie in die Metalllösung bringt, gleichfalls erft einer gewiffen Reinigung unterworfen werden, welche einerfeits vermittelft einer rauben Burfte, andererseits burch Gin= tauchen in ätende Fluffigfeiten bewertstelligt wird. Letteres thut man hauptfächlich aus dem Grunde, um alle etwaigen Drydationsproducte, welche fich beim Schmelzen ober beim Liegen an der Luft auf ber Oberfläche gebildet und dadurch diese lettere ihres Glanzes beraubt haben, zu zerftören; man verfährt dabei auf folgende Beife: Zuerst bringt man ben Gegenstand in Scheidewasser (gelb gefärbte mit Wasser verdünnte Salpeterfäure), läßt denfelben nur gang furze Zeit darin und wascht ihn dann sehr forgfältig mit vielem Baffer ab, nach dieser Operation wird die Oberfläche besselben vollständig schwarz erscheinen; hierauf legt man benfelben 1-2 Secunden in ein Gemisch von gleichen Theilen Schwefelfaure und Salpeterfaure, dem man eine kleine Menge Rochfalz qu= gesetzt hat, wodurch der ursprüngliche Glanz wieder hervorgebracht werden wird; auch jest ist das forgfältigste Abwaschen mit Basser unbedingt nöthig.

Hat man nun die Matrize auf eine der angegebenen Weisen behandelt, so bringt man sie in die betreffende Metalllösung, welche, falls von dem Gegenftand ein Sopie in Kupfer gemacht werden soll (und damit haben wir es hier wohl ausschließlich zu thun), aus einer starken Lösung von Kupfervitriol (schweselsaurem Kupseroryd) besteht. Bei der in dem nächsten Kapitel solgenden näheren Beschreibung der verschiedenen in der Galvanoplasitt zur Verwendung kommenden Upparate, wird von dem Plaze, an welchem der nachzubildende Gegenstand mit dem Upparate in Versbindung gebracht wird, wie auch von der Art und Weise, wie dies ausgesührt wird, näher die Rede sein und es bliebe uns hier nur noch übrig, einige Worte über die Metalllösungen hinzuzussügen.

Bei der Anwendung des schweselsauren Kupseroxpdes hat man besonders darauf Rücksicht zu nehmen,
daß dasselbe frei von jeglichen anderen Bestandtheilen
sei, was man am besten aus der prächtigen, lasurblauen Farbe und der regelmäßigen Krystallisation
desselben ersehen kann; zeigt dasselbe eine schmutzige,
blaugrüne, matte Farbe, so ist dasselbe mit schweselsaurem Eisensalz oder dergl. verunreinigt. Man beziehe deshalb das Kupservitriol nur aus einer als
solid bekannten Handlung, spüle es vor der Auflösung
mit lauwarmen Basser ab und bewerkstellige die Auflösung nicht im Apparat selbst, sondern in einem

anderen Gefäß. Als gefättigt und brauchbar zum Berarbeiten kann man die Löfung betrachten, wenn sie eine reine, tief himmelblaue Farbe zeigt.

Da natürlicherweise infolge der Ausscheidung von metallischem Kupser die ursprüngliche Lösung nach und nach schwächer werden muß und doch viel davon abhängt, daß die Concentration derselben eine und dieselbe bleibt, so ist es rathsam, irgend ein Behältniß in dem betreffenden Apparate anzubringen, in welchem sich Krystalle von schweselsaurem Kupser befinden, die sich nach und nach auslösen und so das ausgeschiedene Kupser wieder ersehen. Auch über diesen Punkt wird weiter unten Näheres gesagt werden.

Jedoch nicht für alle Fälle 3. B. bei Matrizen aus Sisen, Blei, Zinn u. s. w. ist eine Auflösung von Kupservitriol ohne Nachtheil zu verwenden und zwar aus folgendem Grunde: Bringt man eine blanke Sisenstäche mit einer solchen Auflösung in Berührung, so sindet man allerdings, daß sich auf derselben sosort ein schöner rother Ueberzug von metallischem Kupser bildet; bei diesem Processe jedoch wird die Unterlage sehr stark angegriffen und die Kupserschicht haftet nur sehr schwach auf derselben, so daß sie leicht durch bloßes Wischen entsernt werden kann. Läßt man einen solchen Ueberzug sich stärker entwickeln, so sindet man, daß

berfelbe feine große Confiftenz besitt und beim Ablösen zerbröckelt. Will man nun bei der galvanoplastischen Abformung folder Matrizen bergleichen Calamitäten vermeiden, so bedient man sich dabei einer Lösung von awei Theilen schwefelsaurem Rupferorydes in reinem Waffer und einer anderen von 5 Theilen Chankalium (eine febr giftige Substanz), welche beibe man mit einander mischt. Da nun die Zersetzung einer so bereiteten Mischung nicht ebenso leicht vor sich geht, wie die einer Lösung von vurem Ruvfervitriol, so muß man dabei einen der stärkeren Apparate (f. den be= treffenden Abschnitt) anwenden und die Lösung bis ca. 850 erwärmen. Es moge bierbei erwähnt sein. daß man aus einer gelinden Erwärmung ber bei bem galvanoplastischen Verwahren zur Verwendung kommenden Flüffigkeiten, in manchen Fällen einen gewissen Bortheil gieben tann. Die fluffigen Körper verhalten fich nämlich in dieser Hinsicht anders als die festen. Während bei ben letteren mit der Zunahme der Temperatur der Leistungswiderstand wächst, so nimmt bei der Erwärmung von Fluffigkeiten die Leitungsfähigkeit zu, während sich der Leitungswiderstand vermindert.

Sobald sich ein dünner Ueberzug auf dem zu copirenden Gegenstande gebildet, nimmt man denselben heraus und verstärkt jenen nun dadurch, daß man ihn

in eine Lösung von reinem schwefelsaurem Kupferoryd bringt, und mit dem gewöhnlichen galvanischen Apparate verbindet.

Die hauptfächlichsten Apparate, vermittelft derer man galvanische Niederschläge erzeugt und ihre Anwendung.

Ohwohl das Princip der in der Galvanoplastik zur Verwendung kommenden Apparate ein und dasselbe ist, so giebt es derer doch sehr verschiedene und ist ihre Zusammensetzung theils sehr einsacher Natur, theils aber auch eine inehr oder weniger complicirte. Dieser Abschnitt diene zur Beschreibung einiger der wichtigsten derselben.

Die ursprüngliche und einfachste Einrichtung, durch welche ein galvanischer Strom erzielt werden kann, ist die Voltaische Säule. Obwohl derselben schon oben mit wenigen Worten Erwähnung gethan wurde, so wird es doch von Nuten sein, dieselbe an dieser Stelle noch etwas ausssührlicher zu besprechen, da sie es ist, welche allen späteren Vorrichtungen und Verbesserungen zu Grunde liegt. Die beigegebene Figur 2 stellt eine solche dar. Das Ganze ist zusammengesetzt aus einem Gestelle AA, welches aus zwei Holzplatten besteht, die durch Glasstäbe mit einander verbunden sind, und

aus der Säule B felbst, welche lettere so gebildet ift, daß zu unterft eine Scheibe von Rupfer a liegt, dann




Fig. 2. Boltaifde Gaule.

eine bergleichen von Bink b und hierauf ein am besten mit Salzwaffer angefeuchtetes Täfelchen von Filz ober Pappe c folgt. Diese Reihenfolge wiederholt fich in

ber angegeben Beise nach Belieben. Die ganze Bor= richtung ruht auf einer Glasplatte C, damit die in der Säule erregte Electricität durch das Glas verbindert werde, auf andere in der Nähe befindliche Körper überzugeben. Um die Zusammenstellung einer solchen aus vielen Plattenparen bestehenden Säule zu erleichtern, thut man wohl, wenn man die Binkund Kupferplatten vorber zusammen löthet. die unterste Lage der Säule aus Rupfer besteht, ift es nöthig, daß die oberfte durch eine Scheibe von Bink gebildet werde. Die in dieser Boltaischen Säule durch die gegenseitige Berührung verschiedener Metalle erregte Electricität sammelt sich nun in den beiden Enden derselben an und zwar wird, wie wir früher gesehen haben, das Rupferende "negativ", das Zinkende hingegen "positiv" electrisch. Befestigt man nun an ben beiben Enden einen Metalldraht f, so wird man äußerlich feine Electricitätserscheinung wahrnehmen, da sich die beiben Electricitäten gegenseitig austauschen. bricht man aber ben galvanischen Strom badurch, baß man den Draht f an den Bunkten d und e durch= schneidet, so wird die positive Electricität bis zu d, die negative hingegen bis e geleitet werden und d würde ben "positiven", e aber ben "negativen" Bol der Säule bilden. An den Unterbrechungsstellen wird

man, wenn der Raum zwischen beiden Polen kein allzugroßer ist, ein fortwährendes Ueberspringen von electrischen Funken wahrnehmen können.

Häusig stellt man eine solche Voltaische Säule auch in horizontaler Lage her, da man dadurch die Zeit ihrer Wirksamkeit bedeutend verlängern kann, ins dem so verhindert wird, daß die Flüssigkeit, mit welcher die Tuchs oder Filzscheibchen angeseuchtet worden sind, durch das Gewicht der übereinander geschichteten Kupsers und Zinkschein ausgepreßt werde.

Wohl kaum wird der soeben beschriebene Apparat noch irgendwelche Anwendung bei galvanoplastischen Arbeiten sinden, denn derselbe zeigt so mannigsache Mängel und Unregelmäßigkeiten bei seinem Gebrauche, daß man bald darauf bedacht war, andere zweckentsprechendere Vorrichtungen zu construiren.

Wir haben schon oben ersahren, daß Metalle, sobald sie in Salzlösungen oder Säuren getaucht werden "negativ", die Flüssigkeiten hingegen "positiv" electrisch werden. Bringt man z. B. in ein Glasgefäß, welches mit verdünnter Schweselsäure gefüllt ist, einen Zinkstreisen, so wird derselbe negativ electrisch werden und sein über die Flüssigkeit hervorragendes Ende wird mit dieser Slectricität geladen sein; die Säure ist dabei positiv electrisch geworden. Taucht man nun in dasselbe

Gefäß einen Aupferstreifen so, daß er mit dem Zink a nicht in Berührung kommt, so wird derselbe zwar ebenfalls negativ electrisch werden, aber die positive Electricität der Säure wird diese negative Electricität aufbeben und dem Rupfer sich mittheilen und sich auf diese Weise an dem herausragenden Rupferende anfammeln. Berbindet man nun diefe Streifen von Bink und Rupfer mit einander durch einen Glectricitäts= leiter, so werden die beiden Electricitäten vermittelst besselben vereinigt werden und es wird sich ein fort= währender electrischer Strom bilben, der sich in der Flüssigkeit vom Bink zu dem Rupfer, außerhalb der= selben aber vom Rupfer nach dem Zink bewegt. Ginen auf diefe Beise zusammengestellten Apparat (Bedjer= apparat) nennt man ein galvanisches Element oder eine einfache Rette. Berbindet man mehrere folder Elemente mit einander, und zwar fo, daß jedes= mal der Zinkpol des einen, mit dem Rupferpol des andern in Berührung gebracht wird, so wird die Electricität bedeutend vervielfacht, und man erhält eine galvanische Batterie ober eine zusammengesette Rette (Fig. 3).

Aber auch bei solchen Vorrichtungen treten uns mißliche Uebelstände entgegen, durch welche die Answendung derselben in den Hintergrund gedrängt

worden ist. Besonders ist es ein Umstand, welcher die praktische Anwendung derselben beeinträchtigt,




Fig. 3, Galvanifche Batterie.

nämlich ber, daß der damit erregte electrische Strom kein gleichmäßiger, kein constanter ist. Denn obgleich der lettere sosort nach dem Hineinbringen der Erreger ziemlich stark erzeugt wird, so nimmt er doch um so rascher bei längerem Verweilen der Metalle in der Säure ab, welches seinen Grund hat in der chemischen Veränderung der Säuren und der Metalle.

Dieser Uebelstand veranlagte zu der Conftruction der sogenannten constanten, b. h. beständigen Batterien, vermittelst derer man einen Strom von immer gleichbleibender Stärke erhält.

Während bei dem so eben erläuterten Apparate die Electricitätserreger (Kupfer und Zink) in eine und

dieselbe Flüssigkeit gebracht wurden, so wird bei den constanten Batterien jedes Metall in eine besondere Flüssigkeit getaucht. Da nun aber die Leitung des galvanischen Stromes verhindert werden würde, wenn die beiden verschiedenen Flüssigkeiten nicht in gegenseitiger Berührung mit einander ständen, so bringt man zwischen beide eine pordse Scheidewand, z. B. einen Chlinder von Thon (Thonzelle), welcher zwar die sofortige Vermischung beider Säuren, keineswegs aber die Vereinigung beider Electricitäten verhindert. Als Electricitätserreger wendet man bei diesen Batterien gewöhnlich Zink und Kupfer, Zink und Platin, oder Zink und Kohle an.

Diese lettere besitzt nämlich in hohem Grade die Sigenschaft, die Electricität zu leiten und zugleich stark zu erregen.

Diese constanten Batterien können auf mannigfache Weise eingerichtet sein und wir werden in dem Folgenden die wichtigsten derselben beschreiben.

Der in der Galvanoplastik am häusigsten angewandte Apparatist die Daniell'sche oder Becquerel'sche Batterie. Eine solche Batterie besteht aus einzelnen Elementen, von denen eines- durch Fig. 4 im Querschnitt veranschaulicht sein möge. Das Behältniß AA ist ein mit einer gesättigten Lösung von schweselsaurem Kupferoryd gefülltes Glasgefäß, in welchem ein an der Seite aufgeschlitzer Rupferchlinder BB sich befindet. Hierauf folgt ein Chlinder von porösem Thon, welcher auf den Unterlagen dd ruht; in diesem Chlinder bestindet sich eine Mischung von Schwefelsäure mit 5—8




Fig. 4. Daniell'iche (Becquerel'iche) Batterie.

Theilen Wasser, in welche ein ebenfalls aufgeschligter Zinkchlinder DD gestellt ist. Die Stelle eines solchen Chlinders kann auch durch ein Stück massives Zink in Stangenform vertreten werden; auch kann man anstatt des chlinderförmigen Kupferbleches Blei von gleicher Form anwenden, da dasselbe bei geschlossener Kette

bald mit einem Kupferüberzug versehen sein, und dann das erstere vollständig ersehen wird. Der in unserer Vigur sich findende Zinkeplinder hat an seinem oberen Theile eine Vorrichtung aa, an welcher der Leiter b Befestigt ist. An dem Kupferblech befindet sich ein Kupferstreisen E, welcher mit Hilfe der Schraube ernit dem Leiter eines zweiten Elementes verbunden werden kann.


Gin zuweilen, besonders da, wo man einen stärkeren Strom nöthig hat, zur Verwendung kommender Apparat ist die Bunsen'sche Batterie. Die einzelnen Elemente derselben sind so zusammengeset, daß an Stelle des Kupferchlinders ein solcher von harter Kohle sich bestindet und statt des schweselsauren Kupferorydes, concentrirte Salpetersäure angewendet wird. Im Uebrigen ist die Bunsen'sche Batterie gleich der Daniell'schen construirt.

Eine britte für galvanoplastische Zwecke geeignete Vorrichtung ist die von Grove zusammengestellte Vatterie. Dieselbe ist zwar wegen des hohen Preises des dabei nöthigen Platins etwas kostspieliger, als die Beiden vorher beschriebenen, dennoch aber verdient dieselbe erwähnt zu werden, da mit ihrer Hilfe eine Bedeutend stärkere Wirkung erzielt werden kann, als vermittelst der beiden anderen. Das Grove'sche Element

unterscheidet sich von jenen beiden einestheils dadurch, daß anstatt eines Kohlencylinders, ein solcher von Platin angewendet wird, der sich in concentrirter Salpetersäure befindet und anderentheils liegt der Unterschied darin, daß das in der verdünnten Schweselsfäure befindliche Zink amalgamirt ist.

Die Amalgamirung besselben geschieht vermittelst Duecksilbers, welches man mit Schwefelsaure und Basser mit einer Bürste auf der Zinkobersläche ausebreitet. Diese letztere wird dadurch mit einer glänzenden Quecksilberschicht überzogen. Dieses Amalgamiren ist von großem Vortheil, da dadurch, ohne die electrische Birkung der Säure auf das Zink zu verhindern, die chemische Einwirkung derselben, welche besonders bei chemisch unreinen, mit anderen metallischen Substanzen vermischten Zink einen großen Uebelstand erzeugt, bedeutend vermindert wird.

Einen neuerdings vielsach in Gebrauch gekommenen Apparat, mit welchem die besten und schnellsten Resultate erzielt wurden, führen wir unseren geehrten Lesern in Fig. 5 vor die Augen. Derselbe besteht aus zwei Glasbehältern, einem kleineren A und einem größeren B. In dem ersteren besindet sich die Lösung von Kupservitriol. Diese Lösung wird auf folgende Weise herges



stellt: Man füllt das Gefäß A gur Sälfte mit reinem (destillirten) Wasser und thut das Rupfer hinein und awar so viel, daß die Lösung eine vollständig concentrirte ift. Hierauf nimmt man die etwa noch übriggebliebenen Kroftalle beraus und gießt nun eine neue Quantität Waffer bingu, jo daß der Raften giemlich gefüllt ift. Bu ber auf diese Weise erhaltenen Lösung bringt man nun den 20. Theil englische, nicht jogenannte "Nordhäuser" Schwefelsäure. Die in dem Gefäße B enthaltene Lösung besteht aus einem Theile englischer Schwefelfäure und 12 Theilen Wasser und bient zur Erregung best galvanischen Stromes. Diese Flüffigkeit darf erft am zweiten Tage nach dem Gebrauche, oder auch später, wenn man den Niederschlaa fehr ftark werden laffen will, durch Säurezusat verstärkt werden. In dem Kasten B befinden sich 2 Binkplatten ii und eine platinisirte Bleiplatte k, welche die Electromotoren darstellen; diese 3 Platten find an einem Holzgerüfte hh, welches eine Urt Leiter bildet, aufgebängt und werden in die verdünnte Schwefelfäure getaucht.

Die beiden Zinkplatten sind durch den Leitungsdraht g vermittelst Messingschrauben mit einander verbunden. Die Zinkplatten, welche mit Quecksilber gut amalgamirt sein müssen, dürsen nur von dem galvanischen Strom, nicht aber von der Säure angegriffen Steigen also viele Bläschen und zwar mit werden. einem brausenden Geräusch an den Platten in die Sobe, so muffen dieselben beraus genommen, und während noch Säure an benfelben haftet - mit Quedfilber an ben betreffenden Stellen vermittelft einer Krapbürste auf's Neue eingerieben werden. Als Norm der electrischen Kraft, welche hier erzeugt wird, diene die Größe der Blatten und ihr Berhältniß zu der der Matrigen. Sind diese letteren fleiner als eine Bintplatte, fo muffen diese nebst ber Bleiplatte aus ber Lösung etwas herausgehoben werden, was durch Unterlegen von Holzstegen unter das Holzgerüfte geschieht. Die Erneuerung der platinifirten Bleiplatte ift auf lange Zeit unnöthig. In dem kleineren Behälter A befindet sich wie schon erwähnt die Rupferlösung und in berfelben find die Matrize a am negativen Bole (es können auch mehrere sein) und eine Rupferplatte b am positiven Pole aufgehängt. Das Anbringen biefer Rupferplatte geschieht aus folgendem Grunde: in der Rupfervitriollösung vor sich gehende Zersetung hat zur Folge, daß das Waffer der Lösung in seine Bestandtheile, Sauerstoff und Wasserstoff, zerlegt wird. Ein Gleiches geschieht mit dem Rupfervitriol, welches aus Rupferoryd und Schwefelfaure besteht. Un ben


positiven Pol, an welchem sich jene Kupferplatte befindet, begeben fich nun der Sauerstoff des Waffers und die Schwefelfaure des Rupferfalzes, während fich an dem negativen Pole Rupferoryd und Wafferstoff ansammeln. Sobald nun die Schwefelfäure an dem positiven Pole frei wird, verbindet sie sich mit dem letterem befindlichen Rupfer zu schwefelfaurem Rupferoryd, und fättigt damit die umgebende Aluffig= feit immer von Neuem. Um negativen Pole verbindet sich der Wasserstoff in status nascens mit dem Sauer= stoff des Rupferorydes zu Wasser und das metallische Rupfer scheidet sich aus und schlägt sich auf der Matrize metallisch nieder. Unter status nascens des Chemifers werden diejenigen Wirkungen verstanden, welche im Augenblick des Ausgeschiedenwerdens vor sich geben; im fertig gebildeten Zustande nämlich würde 3. B. der Wafferstoff dem Rupferoryde feinen Sauerstoff nicht entziehen und sich nicht mit ihm vereinigen können. Alle diese Zersetungen richten sich nach einem bestimmten Gefet, nach welchem gleiche Mengen von Electricität stets gleiche und entsprechende Mengen einer chemischen Berbindung zerfeten.

Die Matrize ist mit den beiden Zinkplatten durch den Leitungsdraht e und die Kupferplatte mit der platinisirten Bleiplatte k durch den Draht f zu verbinden. Die Matrizen müssen, bevor man sie einhängt, mit Alkohol übergossen und hierauf mit reinem Wasser gut abgesprist werden. Ferner müssen dieselben der Kupserplatte gerade gegenüberhängen und zwar in einer Entserung von 2—3 Zoll. Die Kupserplatte dener Entserung von 2—3 Zoll. Die Kupserplatte dener Schmuze, der sich während des Niederschlagens an ihr bildet, mittelst einer scharsen Bürste gereinigt werden. Unterläßt man dieses, so wird die Stärke des Stromes dadurch beeinträchtigt. Sollten sich an den Leitungsbrähten Kupserkystalle ansehen, so muß man dieselben entsernen, da auch diese hindernd auf den Strom einwirken; aus gleichem Grunde müssen die Messingsschähte besseltigt sind, ganz rein gehalten werden.

Es ist jedoch nicht nöthig, daß man bei der Darstellung von galvanoplastischen Matrizen immer in der Beise verfährt, daß man den galvanischen Strom in einem besonderen Apparate erzeugt und ihn dann von hier aus erst in den Behälter leitet, in welchem er seine zersegende Kraft wirken lassen soll. Einsacher und zugleich vortheilhafter ist es (besonders wenn man es mit kleineren nachzubildenden Gegenständen zu thun hat), die Electricität zugleich in dem Zersetungsapparat zu erregen, indem man in diesem Falle die zu verviels

fältigende Form felbst die Rolle des electronegativen Boles fpielen läßt.

Die oben beschriebenen Apparate nennt man zu= fammengefette, diefe bingegen einfache. Die Ria. 6 ftellt einen der letteren, welcher gewöhnlich Unwendung




findet, dar. A ift ein mit einer gesättigten Rupfer= lösung angefülltes Glasgefäß. In Diefes binein bangt ein anderes Glas, welches mittelft einer Kaffung von . Drabt und beren Enden f auf dem Rande des Gefages A festliegt. Der Glasbehalter B ift ein oben und unten offener Chlinder, beffen untere Deffnung burch Schweins- oder Kalbsblase zugebunden ift. Die Blase verhindert auch hier, ebenso wie die Thonzelle bei den früheren Apparaten, die Vermischung der beiden Fluffigkeiten; fie gestattet aber dem durch die

Einwirfung ber Schwefelfaure und die Berührung ber beiben Metalle erregten galvanischen Strome ben Durch-In jenem Chlinder befindet sich verdünnte Schwefelfaure. Durch biefe Blafe werden bie beiben Metallplatten e und d von einander getrennt; e taucht in die Schwefelfaure und ift mit d, welches fich in ber Rupferlösung befindet durch einen Metalldraht e verbunden. Der Metalldraht muß an den Stellen, mit welchen er mit ber Ruvferlöfung in Berührung kommt mit einer isolirenden Substang, am besten mit Wachs überzogen werben. Auf bas Scheibchen d wird ber nachzubildende Gegenstand gelegt, während auf c eine mit Quecfilber überzogene Zinkplatte gebracht wird. Mit Erfolg fann man am Rande bes Glafes A eine Vorrichtung in Form eines Siebes anbringen, in welche man Kruftalle von schweselsaurem Kupferoryd bringt, indem dadurch die Lösung immer eine concentrirte bleiben wirb.

Dieser Apparat ist nur bei sehr kleinen Gegensständen zu benutzen; will man jedoch etwas größere Sachen, z. B. größere Holzschnitte zc. nachbilden, so ist der in Folgendem beschriebene Apparat (Fig 7) zu empsehlen. Derselbe besteht aus einem kleineren A und einem größeren Holzkasten B, deren innern Wände mit einem aus 1 Theil Gutta-Percha und 1 Theil

Colophonium bestehendem Lake wasserdicht gemacht sind. Auf dem Boden des größeren Kasten befindet sich eine Metallscheibe a, auf welche der wiederzugebende Gegenstand zu liegen kommt.

Den Boben des kleineren Kastens bildet ein Stüd dunnes Leder c; über diesen befindet sich ein wenig höher ein Stüdchen Leinwand e, welches dazu bestimmt



ist, etwaige Unreinigkeiten von dem Leder abzuhalten. Auf dieser Leinwand liegt das Zinkstück d, welches vermittelst des Metalldrahtes f mit dem Leitungsdrahte b, welcher von a ausgeht, in der Schraube g verbunden wird. Auch bei diesem Apparate ist der Draht b, soweit er in der Flüssigkeit sich besindet, wie oben, zu isoliren. In dem kleinen Kasten besindet sich die verdünnte Schweselsäure, in dem größeren hingegen die Kupferlösung.

Wie man stets darauf gesonnen hat, bei allen in irgend welchem Industriezweige vorkommenden Arbeiten so viel als möglich an Zeit und an Geld zu ersparen, so ist man auch bemüht gewesen, ein Gleiches hinsichtlich der praktischen Verwendung der Galvanoplastik zu erreichen.

Es wird einem Jeben von uns einleuchtend fein, daß, fo einfach auch die bei jener Runft nötbigen Manipulationen zu sein scheinen und vielleicht auch find, immer mit einer gang befonderen Sorgfalt und mit einer großen Reinlichkeit verfahren werden muß, wenn man ichon im Boraus sicher fein will, daß die Resultate zur Genüge ausfallen. Die Lösungen müffen ftets auf das Beste filtrirt, ber galvanische Strom muß in einem bestimmten Grade regulirt sein und die Upparate muffen immer fo fauber und rein, als irgend thunlich gehalten werden. Will man diese Momente genügend im Auge behalten, so ist es nicht zu um= geben, daß die darauf verwendete Zeit eine verhältnißmäßig nicht unbedeutende ift. Dies fällt aber haupt= jächlich da nicht wenig ins Gewicht, wo tagtäglich galvanoplastische Arbeiten vorkommen und wo nicht nur fleine, sondern auch größere Begenstände galvanoplastisch vervielfältigt werden sollen. Wollte man in solchen Fällen für jede einzelne Matrize ein besondern Apparat zusammenstellen, so würde neben dem vermehrten Zeitverluft auch gang besonders der Geldpunkt in- Frage fommen.


Die beiden folgenden Zeichnungen mögen bagu dienen, dem Lefer zwei Vorrichtungen zu veranschaulichen. durch deren Anwendung jene Uebelstände befeitigt werden und die in Folge bessen in fast allen größeren Anstalten im Gebrauche find. Wir erlauben und biefe beiden mit furgen Worten zu erläutern.

Der Apparat Figur 8 besteht aus einem hölzernen Raften, beffen Große fich je nach bem Bedarfe richtet. Die inneren Bande biefes Solzkastens find recht aut ausgepicht oder mit Bleiplatten ausgelöthet, damit sie ber darin befindlichen Fluffigfeit feinen Durchgang gestatten. Auf den oberen Rändern diefes Behälters find je 2 Solsklötichen b befestigt, welche mit einer fleinen Rinne verseben find, in welche die Meffingstäbchen f gelegt werden. Ueber zwei der letteren bringt man ein fürzeres Stäbchen e aus gleichem Metall zu liegen. Auf bem Boben bes Raftens fteben zwei porofe Thonchlinder c, in welche die an dem Stäbchen e aufge= bängten Binkplatten dd bineinbängen. Un zwei ber inneren Seiten des Raftens find zwei fleine Solztaftchen ii mit durchlöchertem Boden angebracht, welche bagu bestimmt sind, Arpstalle von schwefelsaurem Rupferoryd aufzunehmen, damit die Löfung concentrirt erhalten Die Galvanoplaftit.

5

werde. Der Kasten wird beim Gebrauche mit der Rupferlösung gefüllt und in die Thonzellen bringt man verdünnte Schweselsäure.

An den vier Messingstäbchen f befestigt man mittelst eines Drahtes h die Matrize g, welcher Draht



aber auch dazu dienen foll, die Verbindung des negativen Poles, welcher durch die Matrize repräsentirt wird, mit dem positiven zu vermitteln. An diesen Stäbchen läßt sich auf einmal eine größere Anzahl


von Matrizen befestigen und man wird auf diese Beise im Stande sein, von allen diesen gleich gute und brauchbare Niederschläge zu erhalten. In den meisten Fällen werden die beiden Thonzellen mit den Zinkplatten genügen, jedoch kann man dieselben auch, je nachdem man den Strom stärker oder schwächer haben will, vermehren, oder auch auf eine einzige reduciren.

Die Construction der Borrichtung Figur 9 ist im Ganzen der ersteren gleich und der Unterschied zwischen beiden liegt nur darin, daß man sich hierbei keiner Thoncylinder bedient, sondern daß man statt deren eine große Schweinse oder Kalbsblase o benutzt und diese vermittelst Drahthächen an den Messingstangen f beseisigt. In diese Blase wird die verdünnte Schweselssäure gegossen, in die dann wie oben die Zinkplatte a hineinreicht.

Beibe Apparate lassen sich praktisch noch in der Weise umändern, daß man das Metallstäbchen e über das Niveau des Kastens erhebt, indem man an zwei Seiten des letzteren starke Metalldrähte in Bogenform andringt, auf welche dann das erstere gelegt wird; auf diese Art gewinnt man mehr Raum zur Ansbringung einer größeren Anzahl von Matrizen.

Bei der Sandhabung der angegebenen Apparate,

gebräuchlichsten sind und bei dem Hineinbringen Matrizen in dieselben sind außer den angegebenen Etriften noch andere zu beachten und zwar folgende:



uf die Allern muß man die größte Aufmerksamkeit Etselbe Negretiumg des galvanischen Stromes richten. em darf im Ansange nicht zu stark sein, da in Ger Falle Der Niederschlag kein dichter und feinser sein pein Nur nach und nach darf man den

Strom verstärken. Dies kann einestheils dadurch bewirft werden, daß man die Zahl der Elemente der Batterie vermehrt oder auch, daß man, wie bei Fig. 5 erwähnt, die Zinkplatten tieser in das Bad taucht, anderntheils aber wird der Strom bei einfachen Apparaten durch gelindes Erwärmen der Kupferlösung stärker (j. oben).

Größere Matrizen erfordern, wenn irgend möglich, eine häufigere Veränderung bezüglich ihrer Lage im Bade und zwar aus dem Grunde, weil das letztere in den unteren Schichten concentrirter ist, als in den oberen, und infolgedessen auf denjenigen Theilen der Matrize, welche nach unten gerichtet sind, der Niedersichlag ein dickerer sein würde, als an den anderen Stellen.

Man muß ferner darauf sehen, daß an den Matrizen vor dem Gintauchen weder Staub noch Schweiß noch dergl. haste und müssen dieselben daher nach den in einem früheren Abschnitte gegebenen Borschristen gereinigt werden. Falls jene ein niedrigeres specifisches Gewicht als die Aupferlösung besitzen, d. h. in derselben nicht unterzinken, so sind dieselben mit Nichtleitern (f. oben) zu beschweren.

Sollten sich bei bem Ginfenken ber Matrizen Luftblafen auf benfelben zeigen, so kann man biefe

dadurch beseitigen, daß man die Matrizen vorher mit einer Mischung von gleichen Theilen Wasser und Alsohol beseuchtet.

Die Behandlung der galvanifchen Cliches (Patrigen).

Sat die auf der Matrize abgelagerte Rupferschicht die erforderliche Dicke erlangt, so nimmt man dieselbe beraus und löft den Rupferniederschlag mit der größten Sorgfalt ab; befonders muß man barauf aufmerkfam fein, daß derfelbe in keinerlei Beise beschädigt ober verbogen werde. Am Beften bedient man sich beim Trennen des Niederschlages von der Matrize der Schneide eines Taschenmessers, welche man zwischen beide vorsichtig einklemmt und nun ganz allmählig den so hervorgebrachten Spalt erweitert, zu welchem Awede man auch noch einen kleinen Hornfpatel anwenden kann, den man zwischen die zu trennenden Theile einführt. Guttapercha Matrizen erweicht man vor dem Ablösen mit Vortheil ein wenig in weichem Waffer.

Die Patrize wird nun vollkommen von der noch anhaftenden Kupferlösung durch Abwaschen mit reinem Wasser befreit und getrocknet. Will man einer etwaigen

späteren Grünspanbildung auf benutte oder für spätere Benutung bestimmte Clichés, welche oft sehr nachtheilig wirkt, vorbeugen, so überzieht man die Oberstäche mit einer Lösung von 1 Theil (Raumtheil) Usphalt in 2 Theilen Terpentinöl, welche sich dann durch Abwaschen mit reinem Terpentin wieder vollsständig beseitigen läßt.

Die auf galvanischem Wege erhaltenen Ablage= rungen von Gegenständen zeigen auf ihrer Rückseite Erhabenheiten und Vertiefungen, welche benen bes Originals mehr ober weniger in stumpfen Umriffen entsprechen. Man muß nun vor allen Dingen barauf bedacht sein, diese Unebenheiten auszugleichen und um dies auszuführen, bedient man fich des hintergießens derfelben mit Blei ober Schriftmetall; letteres ift jedenfalls vorzuziehen. Dabei ist aber eine Berginnung der unebenen Fläche zuerst nöthig, damit sich das fluffige Metall mit dem Rupfer zusammenlöthe. Auf gewöhnliche Weise ist dies jedoch der vielen Unebenbeiten wegen nicht auszuführen und man muß daber zu einem anderen Mittel, dem Chlorzinkammonium, jeine Zuflucht nehmen. Diefes kann man fich felbst barftellen, wenn man 8 Ungen Bint in Salgfaure auflöst und dieser Lösung 51/2 Ungen Ammoniak zusett. Aft dies geschehen, so dampft man das Gange bis zur

Trodniß ein und man hat auf diese Weise das gewünschte Doppelsalz erhalten. Will man nun eine Fläche verzinnen, so seuchtet man einen Theil dieser Substanz mit Wasser an und bringt es in einer dünnen Schicht auf den Gegenstand. Nachdem man einige Stückhen Löthmetall darauf gelegt hat, erhitt man das Ganze und letzteres wird sich bald auf der ganzen Fläche verbreiten und mit dem Kupser eng perbinden.

Das Löthmetall bereitet man sich ebenfalls am besten selbst, indem man in einem eisernen Lössel 16 Theile Zinn schmilzt, und jetzt 7 Theile möglichst zerkleinertes Wismuth zusest. Haben sich beibe Substanzen innig mit einander vermischt, so schüttet man noch 13 Theile Blei hinzu.

Das "Hintergießen der Form" kann man jedoch aus freier Hand-nie so ausstühren, daß das ershärtete Metall eine vollkommen ebene Oberfläche darböte und die Dicke desselben an jedem Punkte eine gleichmäßige wäre. Es werden sich vielmehr Erscheinungen allerlei Art, Löcher, Wellen u. s. w. zeigen, welche später unbedingt beseitigt werden müssen. Um dergleichen aber womöglich gleich von vornherein ganz zu vermeiden oder wenigstens bedeutend zu reduciren, kann man sich, wie wir schon bei der Besprechung von Fig. 1. angedeutet haben,

mit Erfolg jener Prägepresse bedienen und zwar in folgender Weise: Man bringt die fertige Galvanotype, welche man vorher in der angegebenen Weise auf der Rückseite verzinnt hat, mit dem Kopse auf das Fundament jener Presse zu liegen und gießt dann das flüssige Schristmetall ziemlich rasch, aber vorsichtig anf. Ist dies geschehen, so rollt man während das Metall noch weich ist, das Fundament mit sammt der Form schnell unter die an dem Schwungrad besestigte Platte und schraubt nun das Rad herunter.

Der auf solche Art hervorgebrachte Druck darf jedoch kein all zu starker sein, da dies leicht eine Verletzung des schwachen Aupserniederschlages zur Folge haben könnte. Sind alle Einzelnheiten dieses Versahrens rasch und sicher ausgeführt worden, wozu allerdings eine gewisse Uebung gehört, so wird man sinden, daß die Oberstäche des aufgegossenen Metalles in den meisten Fällen eine ziemlich ebene ist. Absolut eben ist dieselbe jedoch kaum, oder wenigstens nur in sehr settenen Fällen zu nennen, und es wird immer noch eine gewisse Bearbeitung derselben mit sogenannten Hobelmaschinen ersorderlich sein. Obwohl wir die Behandlung einer derartigen Maschine als bekannt voraussehen dürsen, so erlauben wir uns doch, wenige Worte über dieselbe zu sprechen. Man legt den glatt

zu hobelnden Gegenstand mit der Kopffeite auf die Fundamentplatte der Maichine und befestigt benfelben gebörig mit Silfe der auf dieser Platte befindlichen verschiebbaren Winkel. Oberhalb der mit einem Vorgelege in Berbindung stehenden Tisch= platte befindet sich ein Support, welcher in konischen Schienen höher und tiefer gestellt werden fann. In diesem Support stedt der Hobelstahl. In den Wänden der Vorlage ift eine fehr flach geschnittene Schraube befindlich, welche durch den Support geht. stellt nun den Sobel auf die nöthige Tiefe ein und bewirkt mit Hilfe des Vorgeleges, daß der Tisch unter dem Hobel hindurch geht. Diefer lettere wird nun in die unter ibm liegende Metallplatte eingreifen und einen Spahn binwegnehmen. hierauf breht man die Tischplatte wieder zurück und zu gleicher Zeit wird ber Support mit bem Hobel um ein Geringes gur Seite bewegt, bem letteren alfo eine neue Rlache gur Bearbeitung dargeboten. Ift auf diese Beise die gange Metallfläche unter bem Sobel binweggegangen, fo wird man fie vollkommen eben finden. - Bu gleichem Zwecke benutt man auch eine Drehbank. Diese Maschine wird mit den Fußen in Bewegung gefett. Auf der Dreb= scheibe wird der zu behobelnde Gegenstand durch die mit gabnen versebenen verschiebbaren Leisten befestigt und der gegenüberstehende Stahl so gestellt, wie es erforderlich ist. Für kleinere Geschäfte genügt jene Hobelmaschine, während bei größerem Betriebe die letztere jedenfalls vorzuziehen ist, weil sie viel schneller arbeitet.

Hat man nun die Cliches so weit behandelt, so befestigt man dieselben, wenn sie im Text eines Werkes oder einer Zeitung verwendet werden sollen mit kleinen Stiftchen auf eine Unterlage von Holz und zwar so, daß die Gesammthöhe der der Lettern selbst gleichkommt. Werden solche Cliches einzeln, oder mehrere von ihnen zusammen ohne Schrift benutt, so kann man sie selbst-verständlich auch auf Facetten drucken.

Neber die für die Buchdruckerkunst und die mit ihr verwandten Iweigen am häusigsten vorkommenden galvanoplastischen Arbeiten.

Nachdem die Galvanoplastik, welche sich in einer so kurzen Zeit in der ganzen civilisirten Welt Eingang zu schaffen gewußt, von vielen hervorragenden Perstönlichkeiten zum Special-Studium erwählt worden war, konnte es einerseits nicht sehlen, daß dieselbe zu einer bedeutenden Verwollkommnung gelangte, anderersseits aber war es eine natürliche Folge, daß dieselbe in mannichsachen Zweigen der Technik verwerthet, ja

für manche derselben unentbehrlich wurde. Die Galvanoplastik ist eine Ersindung, welche jett nicht nur in einzelnen für ihre Zwecke besonders eingerichteten Instituten gehandhabt wird, sondern sie ist gewissermaßen zu einem Gemeingut geworden. Denn die bei ihrer Anwendung ersorderlichen Manipulationen sind im großen Ganzen der Art, daß es auch dem gewöhnlichen, gewerbtreibenden Manne nicht schwer werden kann, dieselben in Kürze zu erlernen, und die dabei nothewendigen Mittel und Kosten sind den erzielten Resultaten gegenüber so geringe, daß es wahrlich keines allzugroßen Scharsblickes bedarf, um einzusehen, wie sich die Galvanoplastik für alle Zeiten in den Arbeitstätten unserer Gewerbetreibenden ihren Tempel gezaründet hat.

In dem bisher Gesagten hat nur die Berviels fältigung von Gegenständen mit hilfe der Galvanos plastif Erwähnung gesunden, dies ist aber keineswegs das Einzige, welches durch dieselbe erzielt werden kann.

Bie man bei der Bervollkommung einer jeden Erfindung auf neue Ideen kommt und neue Entbeckungen macht, so war es auch in diesem Falle. Man fand bald, daß man nicht nur Niederschläge von Kupfer vermittelst des galvanischen Stromes auf bestimmte Gegenstände bewirken konnte, sondern man

stellte dergl. auch von Gold, Silber, Platin 2c. dar und gelangte infolgedessen dazu, Gegenstände, von den kleinsten bis zu den größten auf diese Weise zu versgolden, versilbern u. s. w. Der Galvanokaustik (Platten von Metall auf galvanischem Wege zu äten), der Galvanographie (dem Versahren, Zeichnungen galvanoplastisch zu reproduciren), der Glyphographie, und wie die verschiedenen Methoden alle genannt werden mögen, liegt die eigentliche Galvanoplastik zu Grunde und sind diese Zweige derselben sast unentsbehrlich geworden.

Auf alle diese Entdeckungen speciell einzugehen, siegt nicht in der Lösung unserer Aufgabe, dennoch aber werden wir nicht unterlassen, am Schlusse dieses Capitels einige erläuternde Bemerkungen darüber anzufügen. Bor Allem muß uns daran liegen, dem gesehrten Leser hier kurz noch diesenigen Anwendungen der Galvanoplastik insgesammt und übersichtlich vor die Augen zu führen, durch welche diese von der größten Bichtigkeit für die Buchdruckerkunst geworden ist und wir kommen dabei zuerst auf die "Herstellung von kupfernen Stereotypplatten mit Hilfe der Galvanoplastik" zu sprechen und werden uns bemühen, darzulegen, auf welche Weise man solche am einsachsten und sichersten ansertigen kann.

Eine neuerdings in England zur Anwendung gefommene Methode ist folgende: Bill man von irgend einem Letternsatz eine Stereothpplatte erzeugen, so muß man sich natürlich zunächst eine Matrize von ersterem ansertigen. Dies bietet allerdings sehr viele und verschiedene Schwierigkeiten dar, und es gehört eine große Uebung dazu, wenn man günstige Ersolge erzielen will.

Man verfährt dabei auf folgende Weise: Vor Allem bringt man den Sat, welchen man, wenn er früher schon zum Drucke verwendet worden ist, auf das Sorgfältigste vorher gereinigt hat, was am Besten durch Waschen mit Schweselkohlenstoff geschieht, auf eine vollkommen ebene, seste Unterlage, eine Schließplatte 2c., und schließt denselben in der gewöhnlichen Weise vermittelst des Schließzeuges. Ferner hat man dazu eine Wetalltasel nöthig, welche man aus Schristzeug angesertigt hat.

Diefelbe muß gleichmäßig stark und glatt und etwa einen halben Zoll im Duadrat größer sein, als der zu stereotypirende Sat. Diese Metallplatte überzieht man mit einer gleichmäßigen, ca. ½—½ Zoll dicken Lage von gelben Wachs und umgiebt sie an den Rändern mit Leisten, damit das Wachs weder herablause, noch bei den nachherigen Operationen weiche. Hierauf belegt man den Sat mit einer dünnen Bleisolie (Zinn oder

gewöhnliches Staniol ist nicht anzuwenden) von der Stärke eines Schreibpapierbogens, bringt nun das Ganze unter eine Preffe und fest es, nach dem man eine Lage Papier und bann eine Metallplatte barüber gelegt hat, bem Drucke ber Presse aus. Sodam nimmt man das Papier und die Platte wiederum hinweg und überzeugt fich, ob die Bleifolie ben Sat in scharfen Umriffen zeige. Ift dies ber Fall, fo bringt man auf ben Sat die mit Bachs überzogene Metallplatte, mit ber Wachsseite nach unten, ju liegen. Das Wachs muß immer in einer Temperatur gehalten werben, welche daffelbe nicht sprobe werden läßt. Läßt man nun abermals einen gleichmäßigen und ftarten Druck einwirken, fo wird bas Bachs zugleich mit ber Bleifolie in alle Vertiefungen eindringen und man wird nach dem Abnehmen, welches mit der größten Borficht ausgeführt werden muß, eine fehlerfreie Matrize erhalten. Nach diesem unterwirft man die lettere einer febr aenauen Untersuchung, indem man sorafältig beachtet, ob die Bleifolie irgendwelche Riffe zeigt. Wohl in man bergleichen Entbedungen allen Fällen wird machen. Das Blei dient der Wachsschicht als ein leitender Ueberzug und es wird einleuchtend fein, daß jene an den Stellen, welche von dem gerriffenen Metall bloggelegt wurde, ihre Leitungsfähigkeit ver-

loren hat. Um nun diese wieder berzustellen, bestreicht man bie von bem Blei entblößten Puntte mit einer Auflösung von falpeterfaurem Silber (Söllenstein) und leitet einen Strom von Schwefelwafferftoffgas barauf. Diefes Gas stellt man fo bar, bag man in eine Flasche, in welcher fich einige Stücke von Schwefeleisen, (welches man leicht in jedem Droquerie-Geschäft erhalten fann), und Waffer befindet, Schwefel- vder Salgfaure gießt; das sich entwickelnde Gas, welches die Eigenschaft befitt, Metalle aus ihren Löfungen als Schwefelmetalle niederzuschlagen, leitet man durch eine Glasröhre die man durch den Kork der Flasche gesteckt hat, auf die Stelle bin, auf welcher man jene Löfung von falpeter= faurem Gilber aufgetragen bat. Rach furger Zeit wird fich schwarzes Schwefelsilber gebildet haben, welches dieselben Dienste leisten wird, wie der Bleiüberqua.

Hat man diese Manipulation gut zu Ende geführt, so bringt man die Matrize in derselben Weise, wie früher beschrieben worden ist, in die Aupferlösung des galvanischen Apparates. Zunächst hat man nun darauf zu achten, daß der Aupferniederschlag ein ganz gleichmäßiger werde und am besten wird dies gelingen, wenn man in der ersten Zeit der Operation einen sehr langsamen Strom sich entwickeln läßt. Ferner muß man sich durch mehrmaliges Gerausnehmen der Matrize

bavon überzeugen, ob nicht etwa Stellen vorhanden sind, welche den Niederschlag nicht annehmen. Bemerkt man dergleichen, so bepinselt man diese einige Male mit der Kupferlösung und man wird bald darnach sinden, daß sie für den Kupferniederschlag empfänglich sind. Bei dem Herausnehmen der Matrize muß man aber auch sein Augenmerk darauf richten, daß man diese nicht zu lange Zeit der atmosphärischen Lust aussetzt, denn das bei bilden sich leicht Orphationsprodukte, welche für die Haltbarkeit des Niederschlages von Nachtheil sein müssen.

Wenn sich nun die Aupserschicht soweit herangebildet hat, daß man sie für stark genug halten kann, so entsernt man sie von der Matrize und verfährt damit in der Weise, wie sie in dem Capitel über "die Behandlung der Matrizen" angegeben ist, indem man die Rückseite erst verzinnt und dann eine slüssige Metalllegirung darauf gießt.

Solche Matrizen für Stereothpplatten können leicht aus Gutta-Percha hergestellt werden, was in Deutsche land auch meistens auf diese Beise geschieht und ist dann die Behandlungsweise und die Ansertigung derselben dieselbe, wie sie früher beschrieben wurde.

Richt weniger von Werth, als die Anfertigung von Stereotypplatten durch die Galvanoplastik ist die galvanische Nachbildung von einzelnen Lettern.

Die Galvanoplaftit.

Man verfährt dabei so, daß man sich von diesen kupferne Matrizen ansertigt und diese in gewöhnlicher Beise im Gießinstrument zur Anwendung bringt.

Eine fernere Verwerthung des galvanischen Stromes für die Zwede ber Buchdruckerfunft ift die Berkupfe= rung der Buchdrudlettern ober anderer Topenformen (Bianetten 2c.). Sie wird badurch zu Stande gebracht, daß man die betreffenden Gegenstände in eine Auflösung von Chan=Ralium und Chan=Rupfer bringt und aus diesen durch den galvanischen Strom das Rupfer reducirt. Ift die Lösung gehörig concentrirt, so wird man furze Zeit nach dem Gintauchen bemerken, daß sich auf dem Schriftzeug ein Niederschlag bon metallischem Rupfer gebildet hat. Die fo bebandelten Topen werden weniger leicht abgenutt, als solche, mit denen diese Operation nicht vorgenommen Allerdings hat diese Methode murde. auch ibre Schattenseiten; ift die Rupferschicht zu stark geworden. so baftet sie nicht mehr genug auf der Oberfläche der Topen, Bignetten 2c., lost sich los, wird durch die Walzen auf eine andere Stelle der Form geschoben und zerquetscht dieselbe, wenn der Cylinder der Maschine oder der Tiegel der Presse den Druck aus-Aus diefem Grunde kommt die Berkupferung übt. jest felten mehr zur Anwendung.

Sine weitere, wichtige Verwendung, ja wohl mit die wichtigste sindet die Galvanoplastik bekanntlich bei der Vervielfältigung von Holzschnitten. Gin wie großer Vortheil durch dieses Verfahren an die Hand gegeben ist, wird Derjenige zu bemessen wissen, welcher ehedem, als man die Galvanoplastik noch nicht kannte, gezwungen war, selbst die größten Auslagen vom Holze selbst oder von Bleicliches zu drucken, die doch auch fast nicht mehr aushalten, wie der Holzstock. Bei solchen Auslagen sielen die Abdrücke im Ansange allerdings gut aus, aber nach und nach nutzte sich der Stock derart ab, daß von demselben kein klares Bild mehr zu erhalten war.

Bie einfach und billig stellt man sich jest von dem Holzoriginale Duplicate her, indem man von demselben in der vorhin angegebenen Beise Guttasperchas Matrizen ansertigt und das Original so in unverletzem Zustande im Besitz behält, es auch in Händen hat, um Cliches davon in beliebiger Anzahl herzustellen und anderweitig zu verkaufen.

Gravirte Rupferstichplatten sind ebenfalls in gewissem Grade der Abnutung unterworsen und aus diesem Grunde gelangte man auch in diesem Falle bald zu einer Wethode, sich von denselben galvanische Copien zu verschaffen und zwar auf folgende Weise:

Die auf aalvanischem Wege zu vervielfältigende gravirte Blatte dient als Matrize für die berguftellende Matrize. indem man davon nicht erft einen Abdruck in Gutta-Bercha oder deral. macht, sondern die Blatte selbst in das galvanische Bad bringt und das reducirte Rupfer fich darauf ablagern läft. Borber ift es jedoch nothwendig, daß die Oberfläche derfelben auf irgend eine vaffende Art und Weise behandelt werde, damit der spätere Niederschlag sich leicht von seiner Unterlage. lostrennen laffe. Rach einigen Borichriften wird zu diesem Behufe die Bestreichung der Oberfläche mit einer fettigen Substang (Dlivenöl ober bergl.) vorae= schlagen. Diese Manier hat sich jedoch nicht vollkommen bewährt, weil man dabei fehr leicht der Gefahr ausgesett ift, daß die feinsten Gravirungen verschmiert und infolgedeffen. Incorrectheiten entstehen werden, welche bem Originale nicht entsprechen.

Um dies nun zu vernieden und dennoch zum Ziele zu gelangen, versieht man die Bilbsläche der Platte mit einem sehr leichten Ueberzug von metallischem Silber, indem man sie entweder in eine aus 1 Theil Chlorsilber, 5 Theilen Chankalium, 2 Theilen Chlorsnatrium (Kochsalz) und 5 Theilen Ummoniak bestehende Flüssigkeit taucht oder dieselbe in eine Lösung von Kochsalz bringt, in welcher sich Chlorsilber im Uebers

schuß besindet; (Chlorsilber kann man sich sehr leicht selbst bereiten, wenn man einer Lösung von salpeters saurem Silber so lange Kochsalzlösung zusetzt, als ein Niederschlag sich noch bildet.)

Dieser Silberüberzug darf aber nur ein sehr schwacher sein und es genügt, wenn die versilberte Obersläche eine graurothe Farbe angenommen hat. Nachdem man nun die so behandelte Kupferplatte durch Abswülen mit reinem Wasser gereinigt hat, bestreicht man die Känder derselben mit flüssigem Wachs, um sie zu isoliren, legt sie dann in einen galvanischen Apparat und bringt sie mit dem Zinkpole der galvanischen Batterie durch einen ebenfalls mit einem Wachsüberzug versehenen Metallstreisen in Verbindung.

Hierbei bevbachtet man alle in dem vorigen Capitel angegebenen Maßregeln. Glaubt man nun, daß der Niederschlag so stark geworden sei, daß er ohne irgend welche Gefahr von seiner Unterlage getrennt werden kann, so nimmt man denselben zugleich mit der letzteren aus dem Bade und reinigt beide sorgfältig mit bestillirtem Wasser. Nach diesem befreit man die Ränder von dem Bachse, spannt das Ganze in einen Schraubstock und feilt die hervorragenden unregelmäßig gebildeten Ränder so weit ab, die man im Stande ift, diesenige Stelle genau zu unterscheiden, an welcher die

Ablagerung mit der Originalplatte scheinbar zusammen gewachsen ift. Um nun die beiden letteren von einander bequem trennen ju fonnen, schiebt man bie Schneide eines gewöhnlichen Meffers behutsam daawischen und bewirkt auf diese Weise ein Boneinanderweichen beider Theile. Wird Diefes mit der genügenden Sorgfalt ausgeführt, fo wird man ficher barauf rechnen fönnen, daß man beide Oberflächen vollkommen unverfehrt erhalten wird. Auf diese Manier hat man eine Matrize erhalten, welche nun die Batrize für die eigentliche Druchplatte barftellt. Die fernere Behandlung berfelben ift gang biejenige, wie fie bei ber Originalplatte in Anwendung kam, indem dieselbe ebenfo wie jene einen Silberüberzug erhalten muß. bevor man fie in die Rupferlösung eintaucht. Bon dieser Matrize ift es nun möglich, Copieen in beliebiger Menge anzufertigen, ohne daß diefelben, wenn man ein vorsichtiges Berfahren voraussett, im Geringften ber gravirten Kupferplatte in irgend welcher Beise nachsteben.

Fast allgemein ist man in neuerer Zeit davon abgekommen, die für die Gravirung bestimmten glatten Kupferplatten aus gewalztem Kupfer herzustellen, weil man wohl berücksichtigte, daß dieses letztere nie vollsständig chemisch rein erhalten werden kann und daß infolgedessen sowohl für den Kupferstecher als auch für

den Drucker Consequenzen entstanden, welche beiden große Unannehmlichkeiten bereiteten und für die künstlerisch gesertigte Arbeit von dem größten Rachtheil waren. Derartige Uebelstände zeigen die auf galvanischem Wege dargestellten Ablagerungen nicht und man versiel bald darauf, auch jene glatten Kupfertaseln in gleicher Weise sich anzusertigen. Zu diesem Behuse verschafft man sich eine ebene, sein polirte Messingplatte und erzeugt auf dieser den galvanischen Niedersichlag. Auch in diesem Falle könnte man sich einer Kupferplatte als Unterlage bedienen, aber man giebt dem Wessing mit Recht den Vorzug und zwar aus dem Grunde, als das Trennen zweier aus verschiedenen Metallen bestehenden Schichten leichter ist, als es bei gleichartigen der Fall.

Die bei der Herstellung solcher glatten Rupferplatten ins Spiel kommenden Operationen sind im Allgemeinen dieselben, wie bei der Copirung gravirter Flächen, nur muß man mehr als in jedem anderen Falle darauf Obacht haben, daß der galvanische Strom wenigstens im Anfange ein sehr schwacher und regelmäßiger sei, und daß die Rupserlösung vollkommen rein sei, was man am besten durch Filtriren derselben erzielen kann. Die so bereiteten Rupserplatten verzienen immer vor den gewalzten den Borzug, indem

fie neben einer außerordentlichen Reinheit Diefelbe Sarte und Bolitur, wie jene, befiten.

In neuester Zeit bat man vielfache Bersuche angestellt, galvanische Cliches in Gifen anzufertigen und nach ben bis jest erzielten Refultaten icheint eine allgemeine Einführung eines berartigen Verfahrens in nicht allzugroßer Ferne zu liegen. Belch' ein unermeklich großer Vortheil durch ein foldes die Buchdruckerfunft geboten fein wird, ift febr leicht einzuseben, wenn man berücksichtigt, um wie viel bas Gifen barter ift als bas Rupfer und um wie viel weniger folde Cliches einer schnellen Abnubung unterworfen fein werden, als die aus Rupfer bergestellten. Leider ist es und nicht möglich, ein bestimmtes, in ieder Sinficht ficberes barauf bezügliches Berfahren anzugeben, benn nur von Wenigen ift bis jest biefe Aufgabe glücklich gelöft worden und diejenigen, welche wirklich Gediegenes erzielten, halten ihre Methode fo gebeim als möglich.

Wenn wir auch zugestehen müssen, daß uns noch mancherlei der Erwähnung Werthes übrigbleibt, so glauben wir doch, in Obigem dassenige gesagt zu haben, was für das specielle Interesse des Buchdruckers genügend ist, und es bliebe uns nun nur noch übrig, einiger derer Methoden mit kurzen Worten zu ge-

denken, welchen die Galvanoplastik allerdings zu Grunde liegt, die aber in mannichsacher Hinsicht unserer eigentslichen Aufgabe fern liegen.

Galvanokauftik.

Mit dem Namen "Galvanokaustik" hat man ein Berfahren belegt, nach welchem man auf galvanischem Bege Kupfer= und Stahlplatten zu äten im Stande ist.

Das Aeben folder Blatten wurde früher fo ausgeführt, daß man auf einer mit einem Aebgrunde überzogenen Metallplatte die gewünschte Zeichnung mit einer feinen Radirnadel auftrug und so da, wo später behufs des Druckens eine Vertiefung sich vorfinden follte, die Platte von dem Aeparunde befreite. Hierauf übergoß man die lettere mit verdünnter Salveterfäure. Da diese nicht ablaufen, sondern auf der Fläche einige Beit steben bleiben mußte, war es nöthig, daß die Platte mit einem Wachsrande von einiger Sohe verseben wurde. Die Salveterfäure löfte nun an den von bem Ueberzuge befreiten Stellen bas Metall auf und es zeigte sich, nachdem die Saure furze Beit eingewirft hatte, die Zeichnung auf der Oberfläche in vertieftem Bustande. Bei diesem Verfahren tam es nun freilich häufig genug vor, daß die Aegung ungleichmäßig vor

sich ging, und außerdem war diese Manipulation stets von dem Uebelstande begleitet, daß man gezwungen war, die für die Gesundheit so nachtheiligen Salpeters jäure Dämpfe einzuathmen. Bei der galvanischen Uehung hat man mit dergleichen nicht zu kämpfen.

Bei allen bis jett von uns besprochenen galvanoplastischen Arbeiten war es der negative Bol des galvanischen Apparates, durch deffen Thätigkeit es uns gelang, den Galvanismus in der Technif praktisch zu Bei ber Galvanofauftit baben wir es vermenben jedoch mit den Leistungen des positiven Boles zu thun. Wir saben bei früherer Gelegenheit, daß man in dem galvanischen Bade metallische Rupferplatten verwendete, welche bewirken follten, daß die Löfung in fortwährend concentrirtem Zustande erhalten werde. diesem Kalle verband sich der in Folge der Ausscheidung von Ruvfer frei gewordene Sauerstoff mit den Atomen des vorhandenen metallischen Kupfers zu Rupferoryd und die Anwesenheit von freier Schwefelfaure veranlafte fortwährend eine Reubildung von Rupfervitriol.

Dabei wurden allerdings die Aupfertäfelchen allmälig zerstört. Wenn man nun diese letzteren an gewissen Stellen mit einer harzigen Substanz überzieht, so wird man bald finden, daß ein solcher Neberzug die betreffenden Stellen vor der Einwirkung des gal-

vanischen Stromes schützt und daß nur an den freigelassenen Punkten, das Kupfer angegriffen wird. Diese Erscheinung liegt der Galvanokaustik zu Grunde, und ist das weitere Verfahren dabei folgendes:

Bor Allem muß man die betreffende Metall=, Stabl= ober Rupfer = Platte mit dem fogenannten Dedoder Aekgrunde überziehen, welchen man sich herstellt durch Zusammenschmelzung von 2 Theilen Asphalt, 1 Theil Bachs und 1 Theil pulverifirtem Maftir. Diefe Mischung muß in einer fehr dunnen und gleichmäßigen Schicht mittelft eines Bällchens aufgetragen werben. Die Rückseite ber Platte und ben baran anzubringenden Leitungebraht ladire man mit einem Schelladfirnif ober überziehe beide mit Wachs. Hierauf radirt man mit einer fehr feinen Radirnadel die Zeichnung in den Deckgrund und legt auf diese Weise wie oben erwähnt die zu ätenben Stellen von dem Deckgrund frei. Ift dies geschehen, fo bringt man die fo bereitete Blatte vermittelft bes daran gelötheten oder beffer durchgebohrten Leitungsdrabtes als positive Polplatte in das galvanische Bad, indem man den letteren mit dem Rupferpole verbindet. Bringt man nun diefer Platte in paralleler Richtung eine andere, vielleicht ein wenig größere negative Bolplatte gegenüber, fo werden bie durch die Radirung blosgelegten Stellen gleichmäßig geatt, d. h. die Säure wird das Metall auflösen und auf der Oberfläche der Platte Bertiefungen erzeugen.

Die durch den galvanischen Strom erzeugte Aetung zeigt, wie erwähnt, bedeutende Vorzüge vor der zuerst geschilderten, der Hauptvorzug aber ist der, daß die einzelnen Striche der Zeichnung ganz scharf, wie gestochen erscheinen. Der galvanische Strom hat nämlich die Sigenthümlichkeit, daß er nur nach der Tiese zu das Metall angreift, während die gewöhnliche Aetsschiffigkeit nebenbei noch nach der Seite hin zerstörend wirft und so auf die Schärse der Zeichnung einen nachtbeiligen Sinfluß ausübt.

Will man verschiedene Nüancirungen in der Zeichnung erreichen, so ist es nothwendig, daß die zarteren Partien weniger starf geäßt werden, als die tieseren. Zu diesem Behuse nimmt man die Platte, sobald man glaubt, daß die ersteren eine genügende Nezung ersahren haben, aus dem Bade heraus und spült sie mit reinem Wasser gehörig ab. Hierauf trocknet man dieselbe durch Ausdrücken von dünnem nicht leicht saserndem Fließpapier. Ist dies geschehen, so überzieht man diesenigen Theile der Platte, welche dem Aezen nicht weiter ausgesetzt werden sollen mit dem eben mitgetheilten Deckgrund und bringt nun die Platte wieder an ihren Plat im Apparate. Wieder=

holt man dieses Verfahren so oft, als man für nöthig hält, so wird man im Stande sein, eine Radirung in bester Vollendung zu erbalten.

Ist nun die ganze Zeichnung in der gewünsichten Tiese geätt, so wäscht man die Platte recht sauber ab und befreit sie durch Abreiben mit Chlorosorm, Aether oder dergl. vollkommen von den deckenden Harzschichten. Ist dies geschehen, so ist die Platte für den Druck fertig und dieser wird nun ausgesührt, wie bei einer jeden anderen Kupferstichplatte.

Galvanographie.

Mit dem Namen "Galvanographie" hat man eine Methode belegt, durch welche man im Stande ist, mit Hülfe der Galvanoplastif Zeichnungen ohne Negen oder Radiren zu reproduciren. Dieses Verfahren ist eine Ersindung von Fr. v. Kobell, Prosessor an der Universität München. v. Kobell hatte die Bemerkung gemacht, daß auch nicht leitende Substanzen, wenn sie ringsum von guten Leitern umgeben sind und was die Hauptsache ist, wenn ihre Masse eine möglichst geringe ist, fähig werden können, im galvanoplastischen Apparate den Kupferniederschlag anzunehmen, oder mit anderen Worten gesagt, daß die Leitungsfähigkeit einer Metalls

platte sich auch fortpflanze auf diesenigen Theile, welche mit einem sehr dünnen Neberzug einer nicht leitenden oder wenigstens nur in geringem Grade leitenden Substanz versehen sind. Diese Beobachtung hat man nun in folgender Weise auszubeuten gesucht:

Man verschafft sich eine Rupferplatte, welche auf ihrer Oberfläche verfilbert und fein polirt fein muß. Die Verfilberung ber Blatte erreicht man für unfere Awede am besten dadurch, daß man die Oberfläche derselben mit einer Auflösung von Chlorsilber in einer gefättigten Rochfalzlösung behandelt, bis sich auf ihr ein grauer Sauch gebildet hat. Hierauf spült man die Platte mit Baffer gehörig ab, trodnet fie und reibt fie mit gang feinem Leber fo lange, bis ber böchste Grad der Politur erreicht ist. Man hat auch Bersuche mit vergoldeten und platinirten Blatten angestellt, doch find die damit erzielten Erfolge nicht der Art gewesen, daß dadurch die Berfilberung batte verbrängt werden können. Jedenfalls aber ift es unbedingt nothwendig, daß auf der Oberfläche der Rupfer= platte ein Ueberzug irgend eines anderen Metalles sich befinde und zwar aus dem uns befannten Grunde, daß sich der durch die Galvanoplastif gebildete Rupferniederschlag nur fehr schwer und oft auch unregelmäßig von einer direct darunter fich befindenden Rupferfläche ablöft.

Auf der so bereiteten Oberfläche der Platte führt man nun die gewünschte Zeichnung aus und zwar mit einem Pinsel, wenn dieselbe in Tuschmanier, mit einer Feder aber, wenn sie in Strichmanier erscheinen soll.

Für das dabei anzuwendende Farbematerial bat man mannichfache Vorschriften aufgestellt. Bei ber Wahl der Farbe hat man zunächst zu berücksichtigen, daß diefelbe auf bem Metall gut haften muß und daß sie sich in der galvanischen Flüssigkeit nicht auflöse. Einen weiteren Vorzug verdient eine solche, welche einigermaßen noch Leitungsvermögen besitzt und im eingetrochneten Zustande eine matte Oberfläche barbietet. Allen diesen Anforderungen entspricht am meisten eine Auflösung von Bachs in Terpentinöl mit Zusat einer fleinen Quantität von Damarfirniß. Um diefer Mischung die nöthige Tinte zu geben, kann man verschiedene Ingredienzen zuseten. Um häufigsten bedient man sich zu diesem Zwecke des sogenannten Gisenrothes, des Rußes ober auch irgend einer Oferfarbe, welche natürlich fämmtlich auf das feinste pulverifirt fein muffen. Bur Anlegung der tiefften Schattenpartien eignet fich am Besten eine Beimischung von recht feinem Graphitpulver, benn dadurch wird einestheils, wie bekannt, die Leitungs= fähigkeit, welche gerade diese Stellen bedürfen, weil fie mehr Maffe befigen, am Beften erzielt, anderntheils aber erhält man badurch auch leicht eine matte Fläche. Hat man nun die Zeichnung auf die erwähnte Art und Weise ausgeführt, so prüft man dieselbe recht genau, und sieht besonders darauf, daß dieselbe keine glänzenden Stellen zeige. Diese sind aus dem Grunde zu vermeiden, weil sich, wie wir wiffen, die aus der galvanischen Lösung abscheidenden Kupsermolecüle schneller und regelmäßiger auf rauhen als auf glatten Flächen ansehen.

Nun bringt man die Platte in einen von den früher beschriebenen galvanoplastischen Apparaten und beobachtet dabei alle die bereits angegebenen Borsichtsmaßregeln. Der Kupferniederschlag wird sich nun zuerst an denjenigen Theilen ablagern, welche von der Zeichnung frei geblieben sind, nach und nach aber wird er auch die von der Farbe bedeckten Stellen überziehen. Sollte es vorkommen, daß einzelne Stellen den Niederschlag nicht annehmen, so überzieht man diese nachträglich mit Graphitpulver.

Wenn nun die Aupferschicht die erforderliche Stärke erlangt hat, so trennt man sie auf die gewöhnliche Weise von ihrer Unterlage und reinigt sie mit Alkohol oder besser mit Aether und putt sie mit irgend einem zarten Bolirmittel.

Als Borzüge ber Galvanographie sei es uns

gestattet anzusühren, daß die Zeichnung nicht verkehrt ausgesührt werden muß und daß bei diesem Versahren der Character, welchen der Zeichner in seine Arbeit gelegt, nicht verloren geht, wie daß so häusig der Fall in dei den gewöhnlichen Aupscrstichplatten; ebenso ist die Zeit, welche zur Serstellung einer solchen Platte ersorderlich ist, eine verhältnismäßig ungemein geringe.

Glaphographie.

Die Glyphographie ist eine andere Anwendung der Galvanoplastik. Sie ist eine Ersindung von Palmer in London und ihre Vervollkommnung versankt sie dem Aupserstecker Ahner in Leipzig. Seit langer Zeit ist es ein allgemeines Klagelied der Zeichner, daß ihre auf das Getvissenhafteste ausgeführten Zeichnungen durch die Aplographie unähnlich gemacht, ja oft geradezu verdorben werden. Durch die Ersindung der Glyphographie ist nun dem Künstler ein Mittel an die Hand gegeben worden, so zu sagen der Aylograph seiner eigenen Arbeit zu sein. Es sind diese Worte freilich nicht wörtlich zu nehmen, es soll damit vielnicht gesagt sein, daß es durch die Glyphographie möglich geworden ist, galvanoplastische Elickes darzus

stellen, welche Abdrücke nach Art des Holzschnittes aus der Buchdruckerpresse hervorgehen lassen. Die Herstellung solcher Clickes geschieht auf folgende Weise:

Die vollkommen ebene Oberfläche einer Rupferplatte behandelt man mit Schwefelkalium; infolgedeffen bildet sich darauf Schwefelkupfer, welches die Fläche intensiv schwarz färbt. Hierauf spült man fie ordentlich mit Waffer ab, trochnet dieselbe und überzieht fie mit einer gleich= mäßigen Schicht von weißem Wachs in der Stärke eines Schreibvapierbogens, welche man burch Beimischung von etwas fein pulverisirtem Zinkweiß undurchsichtig macht. In diese Schicht wird nun die Zeichnung (nicht verkehrt) mit einer Radirnadel gravirt und zwar mit ber größten Aufmerksamkeit und Sorgfalt, bas beißt, man muß bafür Sorge tragen, daß die Nadel nicht zu tief eindringe, und durch Wegschaben des schwarzen Grundes das blanke Rupfer bloßlege. Sat man hierauf gehörig geachtet, jo fann man jofort ben vollständigen Effect der Zeichnung zu Tage treten seben, welchen Dieselbe als gedrucktes Object später machen wird. Man muß aber auf jeden Kall die einzelnen Striche fo ausführen, daß badurch die Wachsichicht an den betreffenden Stellen vollständig beseitigt und nicht etwa blos zur Seite geschoben werbe. Unfangs mag bies allerdings mancherlei Schwierigkeiten barbieten, bei

einiger Uebung jedoch kann es nicht fehlen, die nöthige Geschicklichkeit zu erreichen. Ferner müssen die Linien genau senkrecht zu der Fläche stehen, denn nur in diesem Falle werden dieselben von dem galvanischen Niedersschlag vollständig wiedergegeben werden können. Ist die Gravirung soweit fertig, so überzieht man die ganze Fläche vermittelst eines recht seinhaarigen Pinsels mit sein geschlemmtem Graphit und behandelt die Platte so, wie jede andere galvanoplastisch wiederzugebende Matrize. Das davon erhaltene Cliche verzinnt man auf der Rückseite (s. oben) und besestigt es auf einem Holzstock von der für den Letternsat nöthigen Höhe.

Wir glauben, daß diese kurzen Angaben für das allgemeine Interesse des Buchdruckers an diesen Methoden genügend sein werden.

Aus gleichem Grunde halten wir es auch für überflüffig, uns über die sogenannte Chemithpie, eine Erfindung von Piil, früher Goldarbeiter in Kopenhagen, weiter zu verbreiten. Es beruht dieselbe auf einem Verfahren, welches mit der Glyphographie gleiche Zwecke verfolgt, aber nicht auf der Galvanoplastik beruht und wir müssen diesenigen unserer geehrten Leser, deren Wisbegierde darnach trachtet einen tieseren Einblick in diese Kunft zu thun, auf Band III.

des Archiv verweisen, in welchem ein Artikel aus der Feder des Herrn A. Fiermann in Hamburg in eingehendster und verständlichster Weise diese Kunft speziell behandelt.

Preisconrant

Upi

Utensilien für Galvanoplastik,

gu beziehen burd

die Permanente Ausstellung und Bandlung

von Buchdruck - Utenfilien 2c.

von

Alley. Waldow in Leipzig.

Galvanoplaftifche Upparate nach verschiebenen bon ben fleinften bis gu ben größten.	Shitemen und
Rreisfage für Galvanoplaftif	Thir. 60.
Brägpreffe für Galvanoplastit mit beweglichem laufendem Jundament, baber auch höchst prakti	
gießen	Thir. 150.
Raften von Meffing zum Galvanifiren von Schrift Seiten genau im Bintel, in biverfen Größen.	ten, die inneren
Gutta = Percha für galvanoplastische Matrizen. gereinigte Platten, pr. Pfund Thlr. 1. 10, Thlr. 1 7½, IIa. pr. Pfund Thlr. 1. 5.	0
Sobelmafdine für Stereotypen u. Galvanotypen	Thir 130.
Sobelmaschine für Stereothpplatten und harte Me	talle Thir. 150.

Bestoßzeug für Stereotypplatten, ganz von Gisen, mit 1 Facettenund 1 Geradhobel Thir. 30. Ausgieß= Instrument Kr. 1 für Stereotypen und Galvanotypen mit Hobstsüßen, mit 12 verschiebenen Einsägen zum beliebigen Kegelstellen Thir. 50. Dasselbe Kr. 2 mit Hohlfuß, zum Stellen beliebiger Kegel Thir. 25. Kreissäge zum Durchsägen der Platten wie zum Schneiben spirematischer Messinglinien 2c. Thir. 60. Schmelzkessel, Schließplatten, Keilrahmen, Gieß= und Kräglössel, Kloptbürsten, runde und flache Kleistervinsel werden geliefert,

Außerdem liefere auch alle Utensilien für Stereotypie, Schriftgießerei und Messinglinien-Fabrisation. — Alle Maschinen, Bressen, Farben und Utensilien für Buchdrucker sind stets auf Lager.

Typographischer Verlag

von Alex. Waldow.

Archiv für Buchdruckerkunst und verwandte Geschäftszweige. Monatlich ein Heft und wöchentlich ein Anzeigeblatt mit interessantem Feuilleton als Gratisbeilage. Preis 4 Thlr. pro Jahr. Einzelnes Heft 15 Ngr.

Das Archiv zeichnet sich vor den anderen bis jetzt erschienenen Fachzeitschriften dadurch aus, dass demselben ausser dem reichen Inhalt an gediegenen technischen Abhandlungen Musterblätter von Accidenzarbeiten etc. beigegeben sind, die betr. Abonnenten darnach also arbeiten lassen resp. arbeiten können. Die bereits erschienenen 5 Bände enthalten gegen 80 solcher Blätter mit vielen hundert Anwendungen. Die grössten deutschen Giessereien liefern fortwährend ihre Neulgkeiten zur Verwendung im Archiv, legen auch zum grössten Theil ihre Schriftproben bei.

- Ueber den Satz des Polnischen. Von J. A. Toszka. Preis 5 Ngr.
- Ueber den Satz des Russischen. Von J. A. Toszka. Preis 5 Ngr.
- Ueber den Satz des Englischen. Von Th. Goebel. Preis 5 Ngr.

In sammtlichen drei Abhandlungen ist Rücksicht darauf genommen, dass der Setzer Anleitung erhält, wie er die Theilung der Worte zu bewerkstelligen und welche Regeln beim Satz er sonst zu beobachten hat.

- Die Schule des Musiknotensatzes. Ein praktischer Leitfaden zum Selbstunterricht von J. H. Bachmann. 6 Bogen gr. Quart. Preis 15 Ngr.
- Hülfsbüchlein für Buchdrucker, Schriftsetzer, Factoren, Correctoren und Verleger. Preis 61/2 Ngr., cart. 71/2 Ngr.

Inhalt: Die wichtigsten Formatschemas, — Tabellen zur augenblicklichen Formatbestimmung. — Deutscher Schriftkasten. — Lateiuscher Schriftkasten mit Kapitälchen. — Hebräisches und rabbinisches Alphabet. — Hebräischer Kasten. — Griechisches Alphabet. — Zwei Griechische Kästen. — Russisches Alphabet. — Zwei Russische Kästen. — Syrisches Alphabet. — Syrischer Kasten. — Arabisches Alphabet. — Syrischer Kasten. — Berechnung der Setzerpreise nach Tausend n in Francs und Centimes. — Berechnung der Setzerpreise nach Tausend n in Thir. Gr. Pf., Fl. u. Kr. — Manuscript-Berechnungsrabelle. — Berechnung von Papierpreisen. — Geld-Reductions-Tabellen. — Multiplications-Tafel. — Die gebräuchlichsten Masse. — Interessen - Rechnung.

- Kurzer Rathgeber für die Behandlung der Farben bei Bunt-, Ton-, Bronce-, Blattgold- und Prägedrucken an der Buchdruckpresse und Maschine. Preis 7½ Ngr.
- Der Buchdrucker an der Handpresse von J. H. Bachmann. Preis 15 Ngr.
- Die Zurichtung und der Druck von Illustrationen. Ein Leitfaden für Maschinenmeister und Drucker. Herausgegeben von H. Künzel. 5 Bogen gr. Quart mit vielen Illustrationen. Preis 25 Ngr.

Dieses Werk behandelt einen Gegenstand, der für Buchdruckereibesitzer, Maschinenmeister und Drucker von allerhöchstem Werth ist und der in keinem Handbuch in einer so fasslicheu und gediegenen Weise besprochen ist.

- Das Wappen der Buchdrucker 18 zu 24 Zoll gross in prachtvollem Farbendruck. Preis 18 Ngr.
- Die Schriftgiesserei. Von J. H. Bachmann. Quart. Preis 15 Ngr.

Dieses Werkchen gewährt dem Buchdrucker eine genaue Einsicht in die seiner Kunst so verwandte Schriftgieser-Kunst; das Studium desselben wird ihn in den Stand setzen, das ihm von Schriftgiessereien gelieferte Material richtig zn beurtheilen Die Schnellpresse, ihre Construction, Zusammenstellung und Behandlung. Praktischer Leitfaden für Buchdrucker und Maschinenbauer von A. Eisenmann. Gr. Quart. Mit vielen Maschinenzeichnungen. Preis 22^{1/2} Ngr.

Dieses Werk ist allen den Buchdruckereibesitzern, Factoren und Maschinenmeistern zu empfehlen, welche sich auf das Genaueste von dem Mechanismus der verschiedenen Maschinen unterrichten wollen. Besondern Werth hat das Werk noch dadurch, dass es Anleitung zur Anfertigung und Aufstellung aller Arten von Maschinen enthält.

- Die doppelte Buch- und Geschäftsführung für Buchdruckereien und verwandte Geschäfte. I. Theil. Herausgegeben von J. H. Frese. Preis 25 Ngr.
- do. II. Theil. Herausgegeben von G. Dönges, Lehrer an der Handelsschule zu Leipzig. Preis 25 Ngr. Einen zweimonatlichen Geschäftsgang zur Erläuterung des I. Theils enthaltend.

Der II. Theil enthält auch Anleitung zur einfachen Buchführung.

Wenngleich der erste Theil eine für sich abgeschlossene, vollständige Abhandlung und Anleitung zur Buchführung für Buchdruckereien bildet, so werden doch die in demselben gegebenen Bücherschennss allein vielen Lernenden die schwierigen Buchungen der doppelten Buchführung nicht genug verständlich machen. Herr Dönges unternahm es deshalb, in dem zweiten Theil eingehendere Erklärungen zu geben und nach Art der Lehrbücher in den Handelsschulen einen vollständigen Geschäftag ang darin abdrucken zu lassen, der dem Lernenden die Regeln der doppelten Buchhaltung weit klarer machen wird. Die einfache Buchführung ist dem zweiten Theil als Anhang beigegeben.

Taschen-Agenda für Buchdrucker für die Jahre 1868, 1869, 1870. Ausgabe I. In Leinwand 16½ Ngr.

Die Taschen-Agenda ist nicht nur ein praktisch eingerichtetes Notiz-Buch für Buchdrucker, sondern sie enthält auch eine vollständige Einrichtung zur geordneten Buchführung. Der dazu gehörige 2. Theil, welcher unter dem Titel: "Hälfsbüchlein" (siehe nachstehend) er schienen ist, bildet zugleich einen kurzen aber praktischen Rathgeber für Setzer, Drucker etc. Die Festtage des Buchdruckers. Eine Sammlung Prologe, Festgrüsse, Gesellschaftslieder, Grüsse und Lieder zu Jubelfesten etc. Preis 12¹/₂ Ngr., cartonnirt 16 Ngr., elegant gebunden mit Goldpressung und Goldschnitt 22¹/₂ Ngr.

Bei allen im Leben des Buchdruckers vorkommenden festlichen Gelegenheiten wird diese gediegene Sammlung zur Verherrlichung beitragen können

Die Organisation und der Geschäftsbetrieb des deutschen Buchhandels. Herausgegeben von F. Herm. Meyer. 11 Bogen gr. Quart mit Tabellen. Preis 1 Thlr.

Dieses Werk ist für alle Diejenigen von hohem Werth, welche sich über die Organisation und den Geschäftsbetrieb des Buchhandels belehren wollen. Die darin enthaltene Anleitung zur Buchhaltung macht das Werk besonders für angehende Buchhändler empfehlenswerth.

- Anleitung zur Gyps- und Papierstereotypie von A. Isermann. 9 Bogen kl. 8° mit Illustrationen. Preis 17¹/₂ Ngr.
- Anleitung zur Chemitypie. Von A. Isermann. Preis 12 Ngr.

Dermanente Ausstellung

unb

Sandlung aller Maschinen, Pressen,

Utenfilien, Farben, Rarten etc.

für

Buchdruckerei und verwandte Geschäfte

bei

Alex. Waldow in Leipzig.

Reue Schnellpressen und Dampsmaschinen von verschiebenen Größen und Constructionen, Pressen, Kästen, Regale aller Art 2c steben fortwährend zum Berkauf da; alte Maschinen und Pressen 2c. tönnen jederzeit schleunigst geliesert werden. Die kleineren Utensteilen, sowie Farben, Karten 2c. aller Art, sind ebenfalls vollständig auf Lager und werden am Tage des Eintressens der Bestellung expedict.

Zeichnungen, Entwürfe, Holzschnitte, Tonplatten, Cliches in Kupfer und Blei 2c. werden jederzeit schnell und zu den üblichen Preisen geliefert. Auskunft wird stets bereitwilligst ertheilt.

Preiscourante gratis und franco.





Sandlung aller Mafdinen, Preffen,

Utenfilien, Farben, Barten etc.

für

Buchdruckerei und verwandte Geschäfte

Mleg. Waldow in Leipzig.

Neue Schnellpreffen und Dampfmaschinen von verschiebenen Größen und Conftructionen, Preffen, Käften, Regale aller Art 2c. steben fortmährend jum Bertauf da; alte Maschinen und Preffen 2c. können jederzeit schleunigft geliefert werben. Die kleineren Uten-lillen, sowie Farben, Karten 2c. aller Art, sind ebenfalls vollständig auf Lager und werben am Tage des Eintreffens der Bestellung expediet.

Zeichnungen, Entwürfe, Holzschnitte, Tonplatten, Cliches in Rupfer und Blei 2c. werben jederzeit schnell und zu den üblichen Preisen geliefert. Auskunft wird stebs bereitwilligst ertheilt.

Preisconrante gratis und franco.



Permanente Ausstellung

unb

Sandlung aller Maschinen, Preffen,

Utensilien, Farben, Barten etc.

fili

Buchdruckerei und verwandte Geschäfte

bei

Allex. Waldow in Leipzig.

Reue Schnellpressen und Dampsmaschinen von verschiebenen Größen und Constructionen, Pressen, Kästen, Regale aller Art 2c. stehen sortwährend zum Berlauf da; alte Maschinen und Pressen 2c. tönnen jederzeit schleunigst geliesert werden. Die kleineren litenülien, sowie Farben, Karten 2c. aller Art, sind ebenfalls vollständig auf Lager und werden am Tage des Eintressens der Bestellung erpedirt.

Zeichnungen, Entwürfe, Holzschnitte, Tonplatten, Eliches in Rupfer und Blei 2c. werben jederzeit schnell und zu ben üblichen Preisen geliefert. Auskunft wirb stets bereitwilligst ertheilt.

Preiscourante gratis und franco.